第 990501 期中央管河川水庫變異（編號 202990501004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	990501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202990501004	圖幅資訊	9622-3-015 橫山
參考地籍	橫富３５５號	變異點面積	2426.19 平方公尺
中心點坐標	E:262489.54　N:2734878.67		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/02/23）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/04/13）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	05/27/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	１．為民眾未經申請擅自挖掘埋填整地改變地形地貌 ２．案業正以違反水利法規定開立處分中		
現地照片			

第 990501 期中央管河川水庫變異（編號 205990501001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	990501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205990501001	圖幅資訊	9419-1-029 三界埔
參考地籍	三界埔	變異點面積	4539.06 平方公尺
中心點坐標	E:195195.15　N:2593068.76		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/03/11）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/04/14）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	08/30/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	該變異點有整地過情形		
現地照片			

第 990501 期中央管河川水庫變異（編號 205990501011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	990501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205990501011	圖幅資訊	9520-3-072 南勢坑
參考地籍	雙溪	變異點面積	687.48 平方公尺
中心點坐標	E:201941.24　N:2605953.31		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/01/17）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/04/01）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	05/31/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	原種植竹子，現整地鏟除。		
現地照片			

第 990602 期中央管河川水庫變異（編號 207990602010）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>990602 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>207990602010</td><td>圖幅資訊</td><td>9518-4-073 田子</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>埔?崙 12 號</td><td>變異點面積</td><td>7966.2 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:204240.39　N:2524161.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/05/18）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（2010/06/07）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
</td><td colspan="2">電子地圖
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第七河川局</td><td>查報日期</td><td>07/02/2010</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>整地</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">為民眾未經許可整地,擬函文要求補提出公地使用申請等相關事宜.</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 990702 期中央管河川水庫變異（編號 206990702006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	990702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206990702006	圖幅資訊	9519-3-061 玉山
參考地籍	竹頭崎 163 號	變異點面積	4932.47 平方公尺
中心點坐標	E:199324.08 N:2553528.35		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/06/16）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/07/16）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	08/13/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	後堀溪竹頭崎段旱 163 地號，河川區域內私有土地未經許可整地.		

現地照片	

經濟部水利署第六河川局河川巡防工作日誌
99年度08月份 30.
99年08月02日 天氣(晴)

巡防情形記載（包括時間與地點）
巡防範圍：990702期變異點查報 巡防情形：職於99.08.02前往[illegible]查察990702期河川變異通報06。
辦理情形： 該變異點通報，經職前往現場查察後發現為後堀溪竹頭崎段第163地號，河川區域內私有土地未經許可整地，已違反水利法第78條之1第五款規定，屬違法案件。
擬辦： 1. 擬依規定本件後續簽送辦理回報，並續配合河川變異點通報查處工作。 2. 本案違法查處後續處理事宜，擬依規定辦理。
交辦事項：

報告人	課長	會辦單位	副局長	局長	批示
先敬會					

第 990802 期中央管河川水庫變異（編號 207990802003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	990802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207990802003	圖幅資訊	9418-1-089 潮厝
參考地籍	三張?213 號	變異點面積	1351.58 平方公尺
中心點坐標	E:195509.30　N:2521742.69		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/07/20）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/08/15）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	09/02/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經勘查為民眾未經許可整地整平之情形,因現場並無發現行為人,擬函請高屏溪流域管理委員會加強巡防.		
現地照片			

第 990902 期中央管河川水庫變異（編號 202990902003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	990902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202990902003	圖幅資訊	9622-4-082 頭重埔
參考地籍	中員 R1610 號	變異點面積	16329.99 平方公尺
中心點坐標	E:254812.03　N:2742604.64		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/08/18）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/09/11）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	10/14/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	河川公地未經許可整地.現場未發現行為人		
現地照片			

第 991001 期中央管河川水庫變異（編號 205991001004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	991001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205991001004	圖幅資訊	9520-3-031 板橋
參考地籍	溝子埧-瓦厝子	變異點面積	966.4 平方公尺
中心點坐標	E:199017.96　N:2618422.50		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/08/22）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/09/22）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	11/01/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	整地		
現地照片			

第 991001 期中央管河川水庫變異（編號 206991001003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	991001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206991001003	圖幅資訊	9419-2-064 大庄
參考地籍	潭頂 414_6 號	變異點面積	4563.9 平方公尺
中心點坐標	E:180883.14　N:2553038.93		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/08/30）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/09/22）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	11/23/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	1.那拔林溪潭頂段 414-6 為整地種植農作物. 2.那拔林溪潭頂段 414-8 號為永登瀝青有限公司堆置回收瀝青堆置.		
現地照片			

第 991101 期中央管河川水庫變異（編號 207991101002）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>991101 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>207991101002</td><td>圖幅資訊</td><td>9418-2-087 昭明村</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>赤崁 970 號</td><td>變異點面積</td><td>11882.75 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:190543.73　N:2494425.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/09/21）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/11/02）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
</td><td colspan="2">電子地圖
 
</td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第七河川局</td><td>查報日期</td><td>11/17/2010</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>整地</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">河川公地整地</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 991201 期中央管河川水庫變異（編號 207991201001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	991201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207991201001	圖幅資訊	9418-1-069 下洲
參考地籍	瀰力肚 R147 號	變異點面積	4589.51 平方公尺
中心點坐標	E:194617.31　N:2525117.64		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/11/02）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/11/27）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	12/16/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9418-1-069-1(第七河川局,植生->非植生)經查本地點未經許可整地現場僅就地整平尚未種植植物		
現地照片			

第 991202 期中央管河川水庫變異（編號 202991202004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	991202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202991202004	圖幅資訊	9622-4-082 頭重埔
參考地籍	上員 2 號	變異點面積	5923.89 平方公尺
中心點坐標	E:254843.01　N:2742636.40		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/11/27）

後期衛星影像（SPOT5）

拍攝日期（2010/12/06）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	06/03/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	1.為河川區域內私有地整地欲種植植物. 2.另函請土地所有權人依規申辦許可及使用.		
現地照片			

第 991202 期中央管河川水庫變異（編號 205991202003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	991202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205991202003	圖幅資訊	9420-2-046 怡然
參考地籍	舊庄	變異點面積	1048.88 平方公尺
中心點坐標	E:186271.28　N:2614757.79		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/11/26）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/12/17）

彩色航照圖



電子地圖

回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	01/04/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	非法棄置農業廢棄物〈酸菜〉後整地整平。		
現地照片			

第 991202 期中央管河川水庫變異（編號 207991202003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	991202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207991202003	圖幅資訊	9518-4-072 定遠三村
參考地籍	中崙	變異點面積	3213.38 平方公尺
中心點坐標	E:203568.32　N:2523778.02		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/11/21）

後期衛星影像（SPOT5）

拍攝日期（2010/12/06）



彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	12/31/2010
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9518-4-072-1(第七河川局,植生->非植生) 經勘查為整地行為,現場並未發現行為人及機具,擬請高屏溪流域管理委員會加強巡防取締工作.		
現地照片			

第 1000202 期中央管河川水庫變異（編號 2021000202001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2021000202001	圖幅資訊	9522-2-051 溪洲
參考地籍	龍西公地號	變異點面積	11261.93 平方公尺
中心點坐標	E:227006.06　N:2722892.28		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2010/11/26）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/02/06）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	03/05/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現勘該地為河川區域內河川公地 現場未發現行為人		
現地照片			

第 1000301 期中央管河川水庫變異（編號 2031000301005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2031000301005	圖幅資訊	9521-2-003 新社
參考地籍	土牛	變異點面積	1703.38 平方公尺
中心點坐標	E:231004.70　N:2682370.20		

前期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（2011/01/27）

後期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（2011/02/22）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	03/17/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	該地點本局於 100 年 2 月 23 日前往巡防時，發現行為人莊肇及張文俊等人，在上述地段河川區域內未經申請許可擅自整地及篩選卵石堆置，當場取締並移送法辦。		
現地照片			

第 1000301 期中央管河川水庫變異（編號 2071000301001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071000301001	圖幅資訊	9518-3-045 筏灣村
參考地籍	五溝水	變異點面積	5847.66 平方公尺
中心點坐標	E:209706.70　N:2504161.38		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/01/03）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/02/24）

彩色航照圖

電子地圖



回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	03/22/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9518-3-045-1(第七河川局,植生->非植生)為整地行為,未發現行為人		
現地照片			

第 1000302 期中央管河川水庫變異（編號 2021000302003）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>1000302 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>2021000302003</td><td>圖幅資訊</td><td>9522-2-064 頭屋</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>嘉盛</td><td>變異點面積</td><td>1119.22 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:233338.46　N:2719989.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/02/05）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（2011/03/20）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第二河川局</td><td>查報日期</td><td>03/30/2011</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>整地</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">一.為農民自行鏟除雜草現場未查獲行為人
二.該地未有挖掘及填埋情事</td></tr>
</table>

現地照片	

第 1000302 期中央管河川水庫變異（編號 2021000302004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000302 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2021000302004	圖幅資訊	9522-2-065 扒仔岡
參考地籍	外獅潭	變異點面積	310.03 平方公尺
中心點坐標	E:235377.26　N:2719711.46		
前期衛星影像（SPOT5） 拍攝日期（2011/02/22） 		後期衛星影像（SPOT5） 拍攝日期（2011/03/20） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	03/30/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	一.為農民自行鏟除雜草現場未查獲行為人 二.該地未有挖掘及填埋情事		

現地照片	

第 1000302 期中央管河川水庫變異（編號 2101000302001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000302 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101000302001	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍	測試小段 1 號	變異點面積	2554.15 平方公尺
中心點坐標	E:288960.64　N:2759518.25		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2010/12/09）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/03/20）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	04/07/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	巡查變異點 2101000302001，現場疑為翻整土壤情形，巡查時該變異點無種植或其他不法情形，該點將列為巡查重點，加強巡查。		
現地照片			

第 1000401 期中央管河川水庫變異（編號 2021000401010）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>1000401 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>2021000401010</td><td>圖幅資訊</td><td>9622-4-074 內立</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>五分埔 79-3 號</td><td>變異點面積</td><td>523.68 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:259331.19　N:2745672.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（SPOT5）
拍攝日期（2011/01/27）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/03/30）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
  </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第二河川局</td><td>查報日期</td><td>04/21/2011</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>整地</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">1.本變異點為河川區域內私有地 2.現場未發現行為人</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2011000402001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000402001	圖幅資訊	9722-3-019 石頭厝
參考地籍	日興	變異點面積	599.17 平方公尺
中心點坐標	E:323083.32　N:2733380.35		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/04/07）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/04/24）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第一河川局	查報日期	06/21/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	蘭陽溪左岸員山堤尾附近，現場有整地情形，未發現行為人。		
現地照片			

第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2011000402002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000402002	圖幅資訊	9722-3-020 清洲
參考地籍	中溪洲	變異點面積	1425.29 平方公尺
中心點坐標	E:325739.82　N:2735041.22		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/03/14）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2011/04/24）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第一河川局	查報日期	06/21/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	蘭陽溪右岸中溪洲堤尾附近，現場有整地情形，未發現行為人。		
現地照片			

第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2021000402004）查證回報成果

<table>
<tr><th colspan="4">變異點資訊</th></tr>
<tr><td>變遷期別</td><td>1000402 期</td><td>監測類型</td><td>中央管河川水庫</td></tr>
<tr><td>變異點編號</td><td>2021000402004</td><td>圖幅資訊</td><td>9622-4-073 寶石</td></tr>
<tr><td>參考地籍</td><td>石頭坑 R 號</td><td>變異點面積</td><td>763.25 平方公尺</td></tr>
<tr><td>中心點坐標</td><td colspan="3">E:256817.95　N:2745935.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/03/30）
 </td><td colspan="2">後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/04/19）
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色航照圖
 </td><td colspan="2">電子地圖
 </td></tr>
<tr><th colspan="4">回報資訊</th></tr>
<tr><td>權責單位</td><td>第二河川局</td><td>查報日期</td><td>04/29/2011</td></tr>
<tr><td>查證結果</td><td>違規</td><td>變異類型</td><td>整地</td></tr>
<tr><td>內容描述</td><td colspan="3">1.本變異點為河川區域內公地 2.現場未有挖掘及填埋之情事 3.未查獲行為人</td></tr>
<tr><td>現地照片</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

第 1000601 期中央管河川水庫變異（編號 2061000601001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000601 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061000601001	圖幅資訊	9419-3-068 公親寮
參考地籍	大塭寮 R561 號	變異點面積	1242.34 平方公尺
中心點坐標	E:166136.87　N:2555398.30		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/04/02）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2011/06/08）

彩色航照圖

電子地圖



回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	06/22/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查該地段 R561 地號原舊有魚塭因當地農民方便抽取該魚塭上的水灌溉水田，本案未申請許可私自整地抽取灌溉，待查明行為人之後將依規定辦理。		
現地照片			

第 1000602 期中央管河川水庫變異（編號 2011000602001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	1000602 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2011000602001	圖幅資訊	9722-3-058 寒溪
參考地籍	大進	變異點面積	3624.23 平方公尺
中心點坐標	E:319778.12　N:2724021.21		
前期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2011/06/06） 		後期衛星影像（FORMOSAT2） 拍攝日期（2011/06/19） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第一河川局	查報日期	07/05/2011
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	編號 2011000602001 變異點，現場有民眾整地跡象，地形並無異常情事，開立本局宣導單、俾利民眾熟知法令規定河川區域內未經許可不得整地及種植植物等事宜。		
現地照片			