

第 10322 期中央管河川水庫變異（編號 20710322003）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10322 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710322003	圖幅資訊	9518-4-054 菜寮村
參考地籍	龍肚 R1 號	變異點面積	349.11 平方公尺
中心點坐標	E:207275.40 N:2529391.19		
前期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (2014/04/11)		後期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (2014/04/27)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2014/05/13
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	9518-4-054-1(第七河川局) 本期變異經前往現地勘查係荖濃溪龍肚段編號 R1 地號公地上，發現有雜草(樹木)清除整理，及廢棄物燃燒處理裝袋之情況，惟現場未發現行為人，擬檢附照片等相關資料函請管委會加強該地巡防埋伏取締任務。		
現地照片			

第 10324 期中央管河川水庫變異（編號 21110324005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10324 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110324005	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段大平小段 68 號	變異點面積	96.88 平方公尺
中心點坐標	E:334019.23 N:2763549.68		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (2014/07/09)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2014/08/20)




彩色航照圖



電子地圖




回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/09/10
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	係爭地點位於雙溪區大平段大平小段 69-5 地號附近涉嫌開挖整地本局將發函請北市政府本於權責卓處		
現地照片	 現況照片		

第 10305 期中央管河川水庫變異（編號 21110305001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10305 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110305001	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	新北市坪林區大粗坑段 大粗坑小段 38-34 地號	變異點面積	913.1 平方公尺
中心點坐標	E:321196.30 N:2762121.45		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/05/14)		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/07/07)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/10/16
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	103 年 10 月 15 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區大粗坑段大粗坑小段 38-34 地號附近 (TWD97, X3230461, Y2761910)，涉嫌整地及新建擋土牆 (詳照片)，本局擬函請新北市政府本於權責卓處。		
現地照片			

第 10325 期中央管河川水庫變異（編號 20410325003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10325 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410325003	圖幅資訊	9520-4-073 大莊
參考地籍	下水埔	變異點面積	1685.96 平方公尺
中心點坐標	E:205875.80 N:2633986.86		
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/09/01) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2014/10/19) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2014/11/13
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	查變異點所示位置，為未經許可遭整地欲作農耕使用，經查未發現機具及人員，將再加強該處巡防。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10325 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110325007	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	新北市坪林區（魚逮） 魚堀段（魚逮）魚堀小 段 449-2 地號	變異點面積	3190.76 平方公尺
中心點坐標	E:319770.39 N:2756731.60		


前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2014/08/14）




後期衛星影像（SPOT5）

拍攝日期（2014/10/21）



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2014/11/12
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	103 年 11 月 11 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區（魚逮）魚堀段（魚逮）魚堀小段 449-2 地號附近（TWD97，X320634，Y2756507），涉嫌開挖整地（詳照片），本局已於 103 年 11 月 12 日北臺管字第 1030203229 號函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



第 10335 期中央管河川水庫變異（編號 20410335007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10335 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410335007	圖幅資訊	9520-4-078 新民
參考地籍	炭寮	變異點面積	3601.95 平方公尺
中心點坐標	E:217006.81 N:2633283.69		
前期衛星影像（SPOT5） 拍攝日期（2014/10/09）		後期衛星影像（SPOT5） 拍攝日期（2014/11/05）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2014/11/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	查變異點所示位置為未經許可整地準備種植，本局已請儘速補辦許可。		
現地照片			