



第 10802 期中央管河川水庫變異（編號 21110802005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110802005	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 33-3 號	變異點面積	2045.11 平方公尺
中心點坐標	E:323813.86 N:2761251.17		

<p>前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/01/19)</p> 	<p>後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/03/21)</p> 
--	---

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/04/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	108 年 4 月 26 日現場勘查新北市坪林區大粗坑段九芎坑小段 33-3 地號附近 (TWD97: X324645、Y2761048) 疑似變異地點，現況為開挖整地，本局擬檢具相關資料函請新北市政府本於權責卓處。		
現地照片			

第 10814 期中央管河川水庫變異（編號 21010814001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10814 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010814001	圖幅資訊	9622-4-070 十一份
參考地籍		變異點面積	650.25 平方公尺
中心點坐標	E:275205.96 N:2748995.20		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/04/04)




後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/06/06)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2019/07/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現況已函文桃園市政府查處在案		
現地照片			

第 10806 期中央管河川水庫變異 (編號 21010806001) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10806 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010806001	圖幅資訊	9622-1-051 內柵
參考地籍		變異點面積	3645.89 平方公尺
中心點坐標	E:277262.34 N:2751256.97		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/09/02)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2019/10/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2019/11/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現地有似有整地情事，未發現行為人		

現地照片

