



第 10802 期中央管河川水庫變異（編號 21110802003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110802003	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大粗坑段大粗坑小段 228-82、83 號	變異點面積	1640.25 平方公尺
中心點坐標	E:322661.73 N:2760751.43		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/01/19） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/03/21） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/04/29
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	108 年 4 月 26 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區大粗坑段大粗坑小段 228-82、83 地號土地附近（TWD97：X323493、Y2760548），涉嫌茶園更新（詳照片），本局將函請坪林區公所本於權責卓處。		
現地照片			


第 10813 期中央管河川水庫變異（編號 21010813009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10813 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010813009	圖幅資訊	9723-3-095 深坑
參考地籍		變異點面積	181.53 平方公尺
中心點坐標	E:311467.41 N:2766084.99		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/02/03)




後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/04/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2019/05/27
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	種植		

現地照片



第 10814 期中央管河川水庫變異（編號 21110814009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10814 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21110814009	圖幅資訊	9722-4-027 灣潭
參考地籍	灣潭段幼瀨小段 35-22 號	變異點面積	5425.18 平方公尺
中心點坐標	E:317827.72 N:2758439.84		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/04/08)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/06/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2019/08/02
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	108 年 7 月 30 日現場勘查新北市坪林區灣潭段幼瀨小段 35-22 地號附近 (TWD97: X318658、Y2758236) 疑似變異地點，現況為茶園更新，本局擬函請坪林區公所於權責卓處。		
現地照片	 茶園更新		

