




第 11002 期中央管河川水庫變異（編號 21111002008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11002 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111002008	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	九芎林段鶯子瀨小段 0060-0000 號	變異點面積	2481.85 平方公尺
中心點坐標	E:320668.00 N:2756916.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/01/13)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/02/26
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	經查疑似茶園更新，後續函請主管機關依權責處理。		
現地照片			

第 11004 期中央管河川水庫變異（編號 21011004004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11004 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011004004	圖幅資訊	9622-1-061 頂寮
參考地籍		變異點面積	1220.36 平方公尺
中心點坐標	E:275368.00 N:2748163.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/12/18) 		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2021/03/11) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/04/22
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	出入口有門禁設施函請市府查明		
現地照片			

第 11006 期中央管河川水庫變異（編號 21111006011）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006011	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0479-0062 號	變異點面積	877.82 平方公尺
中心點坐標	E:320125.00 N:2756541.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2021/03/11） 		後期衛星影像（SPOT7） 拍攝日期（2021/05/10） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/07/02
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	疑似伐木種茶，已函送新北市政府 110/07/02 水臺管字第 11002019230 號		
現地照片			