

第 11103 期中央管河川水庫變異 (編號 20411103010) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20411103010	圖幅資訊	9520-4-087 香員腳
參考地籍	鼻子頭	變異點面積	4115.75 平方公尺
中心點坐標	E:215012.00 N:2632449.00		

<p>前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/01/10)</p> 	<p>後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/02/11)</p> 
--	---

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	2022/03/25
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	<p>1、經查系濁水溪二水香員腳段 R288 地號許可種植地，填建築廢棄物。本件業經取締，移請檢警單位偵辦中。巡防附近河床未發現不法情事。</p> <p>2、擬文呈閱後存查。</p> <p>後續處理 1、配合保七總隊辦理中，俟刑事偵辦結果辦理。</p> <p>2、提供案發地點河川公地 (R288、289) 申請資料供保七總隊辦理。</p> <p>3. 本案已於 111/8/1 會同彰化縣環保局、保七三大二中隊及承辦檢察官辦理現場廢棄物開挖，並依彰化縣環保局紀錄辦理現場廢棄物數量測彙，已將測量成果函送彰化縣環保局、保七三大二中隊辦理。</p> <p>4、保七三大二中隊 111 年 11 月 24 日保七三大二中刑偵字第</p>		

	<p>11100701883 號，移送彰化地檢署偵辦。</p> <p>5、現場廢棄物，彰化縣環保局已核定清除，行為人鄭國新、廖文風、楊紘宇、陳彥忠、尤祈蓀、蘇盟翔已依所提清除計畫清除完成。</p> <p>6. 本案種植組已廢止使用許可，將依偵辦結果據以辦理後續事宜。</p>
現地照片	

第 11103 期中央管河川水庫變異（編號 20511103009）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20511103009	圖幅資訊	9419-1-091 鐵線橋
參考地籍		變異點面積	1916.9 平方公尺
中心點坐標	E:175632.00 N:2574540.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/12/03)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/02/06)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川局	查報日期	2022/03/25
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	該處業於 111 年 1 月 27 日經聯合臺南市警方查獲林久富君疑似於急水溪線里堤防河川區域內未登錄國有土地傾倒及掩埋廢棄物案，犯案機具機具業已扣押，已移送臺南地檢署偵辦。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20411105012	圖幅資訊	9520-4-086 苦嶺腳
參考地籍	中和	變異點面積	791.1 平方公尺
中心點坐標	E:214309.00 N:2631719.00		

前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/03/05) 	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/04/06) 
--	---

彩色航照圖 	電子地圖 
--	--

回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	2022/05/20
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	1、經查系，本案為本局於 111 年 1 月 22 日巡防發現傾倒廢棄物案件，位於濁水溪竹山鎮中和段（集鹿橋下游至二水之北岸運輸便道旁），全案由南投縣政府環保局移請保七總隊偵查中，巡防附近河床未發現不法情事。2、擬文呈閱後存查。 後續處理 1. 本案傾倒地地點係南投縣政府申請之運輸便道旁，已由環保局移請保七總隊偵查中，並請南投縣政府依偵辦結果接續辦理後續事宜。		

現地照片



第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105015）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111105015	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	溪尾寮段溪尾寮小段 0207-0000 號	變異點面積	267.42 平方公尺
中心點坐標	E:331998.00 N:2762658.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/11/05)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/01
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現況有疑似堆置營建廢棄物情事，擬函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片




第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 21111073008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111073008	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0254-0025 號	變異點面積	816.11 平方公尺
中心點坐標	E:319494.00 N:2758006.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/10)



後期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2022/06/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/12
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現況有堆置營建廢棄物(含碎磚塊、水泥塊等)情事，已函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



