


第 11101 期中央管河川水庫變異（編號 21011101002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011101002	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍		變異點面積	2596.91 平方公尺
中心點坐標	E:289013.00 N:2759630.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/07)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/12/03)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/01/27
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	國有土地，疑似整地停放車輛。		
現地照片			

第 11101 期中央管河川水庫變異（編號 21111101001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111101001	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段破子寮小段 0001-0014 號	變異點面積	3161.97 平方公尺
中心點坐標	E:335267.00 N:2764655.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/11/05)




後期衛星影像 (Sentinel-2)

拍攝日期 (2021/12/11)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/02/08
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案有疑似未經核准擅自開挖整地情事，擬發函請新北市政府本權責卓處。		
現地照片			

第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013006	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 1051-0000 號	變異點面積	417.48 平方公尺
中心點坐標	E:303402.00 N:2755599.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/10/04)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/02/22
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	111.01.18 新北城開字第 1110099094 號函(城鄉發展局)行政處分書(1115300290)，現場應於本行政處分書送達次日起 2 個月內停止一切違規行為。		

現地照片



第 11104 期中央管河川水庫變異（編號 21011104002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11104 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011104002	圖幅資訊	9622-1-023 中新
參考地籍		變異點面積	4152.51 平方公尺
中心點坐標	E:281594.00 N:2757602.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/01/31） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/03/15） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/04/22
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	桃園市政府已於 111 年 4 月 6 日府水河字第 1110084633 號函請行為人於 111 年 4 月 28 日前提出陳述意見。		
現地照片			

第 111053 期中央管河川水庫變異（編號 211111053008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111053008	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段破子寮小段 0002-0028 號	變異點面積	23851.28 平方公尺
中心點坐標	E:335315.00 N:2764515.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2021/12/16)




後期衛星影像 (SPOT7)


拍攝日期 (2022/04/25)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/01
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	查案址前經本局辦理會勘在案(本局 111 年 3 月 11 日水臺管字第 11102004300 號函)，並經新北市政府農業局 111 年 4 月 12 日新北農山字第 1110640070 號函表示，本案已違反水保法並依規定移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。		

現地照片



第 11107 期中央管河川水庫變異（編號 21111107001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111107001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡一段 0031-0071 號	變異點面積	2729.76 平方公尺
中心點坐標	E:300098.00 N:2756383.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/10)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/06/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/08
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		
現地照片			

第 11107 期中央管河川水庫變異（編號 21111107010）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111107010	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	大平段後寮子小段 0241-0000 號	變異點面積	1646.18 平方公尺
中心點坐標	E:332690.00 N:2763183.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/10)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/06/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/04
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案前經本局查報並辦理會勘，後經新北市政府 111 年 5 月 12 日新北府農山字第 1110864121 號裁罰在案		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	11108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111108005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	蘭溪段 1988-0001 號	變異點面積	300.63 平方公尺
中心點坐標	E:305154.00 N:2758536.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/04/12)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/07/11)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/05
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。建物部分移請本局建管課處理。		
現地照片			

第 111083 期中央管河川水庫變異（編號 210111083002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210111083002	圖幅資訊	9622-1-016 山佳
參考地籍	佳園段 839 號	變異點面積	1382.66 平方公尺
中心點坐標	E:288576.00 N:2762506.00		

前期衛星影像（SPOT6）

拍攝日期（2022/06/24）




後期衛星影像（SPOT6）


拍攝日期（2022/07/23）



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2022/08/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	自來水工程堆置土石，本局已於 111 年 7 月 18 日水十管字第 11102057790 號函，行文代管機關新北市政府依權責卓處。		
現地照片			

第 11110 期中央管河川水庫變異（編號 21111110002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110002	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0066-0049 號	變異點面積	2836.68 平方公尺
中心點坐標	E:323576.00 N:2761088.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/07/11） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/09/08） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案經本局 111 年 9 月 22 日水臺管字第 11102019580 號檢送會勘紀錄， 新北市政府農業局表示，現況遭開挖整地，後續依水土保持法規定辦理。		

現地照片



第 11110 期中央管河川水庫變異（編號 21111110005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110005	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	大林段 0341-0000 號	變異點面積	4754.19 平方公尺
中心點坐標	E:319704.00 N:2758151.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/06/24）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2022/09/08）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	旨揭地號前經本局 111 年 9 月 20 日水臺管字第 11102019460 號函查報取締在案，本局 111 年 10 月 25 日現場勘查，現況續有疑似未經申請擅自開挖整地、設置鐵皮貨櫃及興建鐵皮構造物等新增違規行為。涉及土地違規使用部分，擬函請新北市政府本權責卓處。有關違章部分，將併同查報新北市政府之函文，將相關電子資料敬會建管課本於權責卓處。		

現地照片



第 111113 期中央管河川水庫變異（編號 21111113003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	111113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111113003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段猴湖小段 0002-0001 號	變異點面積	721.5 平方公尺
中心點坐標	E:302778.00 N:2757800.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/10/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/12/12
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		

現地照片

