


第 112063 期中央管河川水庫變異（編號 211112063019）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	112063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112063019	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	平廣段 0003-0035 號	變異點面積	857.72 平方公尺
中心點坐標	E:301039.00 N:2753124.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2023/03/10)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/05/27)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/07/10
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	疑似以營建廢棄物填土		
現地照片			

第 11212 期中央管河川水庫變異（編號 2111212014）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11212 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111212014	圖幅資訊	9722-4-029 坪林
參考地籍	坑子口段下坑子口小段 0033-0000 號	變異點面積	1072.05 平方公尺
中心點坐標	E:321384.00 N:2759853.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/09/12)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/11/04)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/12/21
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現況有堆積營建廢棄物(含混凝土碎塊等)情事，將函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



