


## 變異點資訊

變遷期別	11401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111401001	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
中心點坐標	E:300643.00 N:2754642.00	變異點面積	1335.13 平方公尺
參考地籍	平廣段 0007-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/15)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <small>後期衛星影像 (SPOT6)</small>  <small>拍攝日期 (2024/11/29)</small> </div> </div>		
彩色航照圖	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <small>電子地圖</small> </div> </div>		
電子地圖	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/02/13
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	新北市政府農業局管理土地，本分署業已於 114 年 2 月 6 日水臺管字第 11453005030 號函惠請該署派員勘查。		
現地照片			

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111401002	圖幅資訊	9722-4-074 西坑(二)
中心點坐標	E:310002.00 N:2745964.00	變異點面積	1132.74 平方公尺
參考地籍	東坑段 0046-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/10/15)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/02/13
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 2 月 3 日水臺管字第 11402001620 號函惠請該署派員勘查。		

## 現地照片

<p>收 件 人： 收件地址：新北市新店區新店新路1段45巷 5號1樓 聯絡人：楊宗鍾 連絡電話：02-29173282#380 電子信箱：t02056m@wra.gov.tw 傳 真：02-2918-3498</p> <p>受文者：如行文單位 發文日期：中華民國114年2月3日 發文字號：水臺字第11402001620號 送別：普通件 密等及解密條件或保密期限： 附件：如說明</p> <p>主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影像偵測到新北市烏來區東坑段46號土地（TWD97：310833, 2745760）附近疑似變異案，請查照。</p> <p>說明： 一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作業11401期變遷專案辦理。 二、嚴重盜掘土地所有權，貴署係為管理機關，土地變異情況詳附件，懇請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，俾利本分署回報國土利用監測整合作業系統。</p> <p>正本：農業部林業及自然保育署 副本：</p>	
---	--

變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033001	圖幅資訊	9622-1-049 平廣(四)
中心點坐標	E:297561.00 N:2752803.00	變異點面積	265.71 平方公尺
參考地籍	平廣段 0012-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/02/28)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 3 月 27 日水臺管字第 11402001620 號函惠請該署派員勘查。		

## 現地照片

稿 件  
（存4份）

### 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 函

機關地址：新北市新店區北新路1段45巷

5號4樓

聯絡人：楊先生

連絡電話：02-29173282#380

電子郵件：1029508622.kra.gov.tw

傳 真：02-2918-3498

#### 受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年3月27日

發文字號：水營字第11402005830號

述別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：a.說明二

主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影

像偵測到新北市新店區平廣段12地號土地（TWD97：

298392 , 2752599）附近疑似變異案，請查照。

#### 說明：

一、依據114年度國土利用監測暨合作業土地利用變遷偵測工作

案114033期變遷專案辦理。

二、經查旨揭土地所有權，貴署係為管理機關，土地變真情況

詳附件，懇請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，俾

利本分署回報國土利用監測暨合規報查報系統。

正本：農業部林業及自然保育署


副本：

## 變異點資訊

變遷期別	114063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114063007	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
中心點坐標	E:305218.00 N:2755971.00	變異點面積	8843.61 平方公尺
參考地籍	雙溪口段 0112-0003 號		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2025/04/11)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2025/05/30)



彩色航照圖



電子地圖



## 回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/07/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 7 月 1 日水臺管字第 11402012150 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片

種 類：

依存年期：

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 函

機關地址：臺北市文山區羅斯福路六段

108號4樓

聯絡人：楊宗麟

連絡電話：02-29173282#325

電子郵件：102056n@wra.gov.tw

傳 真：02-2918-3498

愛文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年7月1日

發文字號：水臺管字第11402012150號

送別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影

像偵測到新北市新店區雙溪口段112-3地號土地 (TWD97:

306049, 2755767)附近疑似變異案，請查照。

說明：

一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作

業114063期變遷專案辦理。

二、經查旨揭土地所有權，貴署係為管理機關，土地變異情況

詳附件，懇請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，俾

利本分署回報國土利用監測整合通報查報系統。

正本：農業部林農及自然保育署

副本：

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408003	圖幅資訊	9722-4-024 四十分
中心點坐標	E:309936.00 N:2760069.00	變異點面積	2297.81 平方公尺
參考地籍	小格頭段車門寮小段 0096-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/25)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/23)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/09/03
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業於 114 年 8 月 22 日水臺管字第 11402015030 號函惠請該署派員勘查。		
現地照片			

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408004	圖幅資訊	9722-4-024 四十分
中心點坐標	E:310149.00 N:2759676.00	變異點面積	6658.28 平方公尺
參考地籍	小格頭段車門寮小段 0153-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/25)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/23)	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/09/03
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業於 114 年 8 月 22 日水臺管字第 11402015030 號函惠請該署派員勘查。		
現地照片			

## 變異點資訊

變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408006	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
中心點坐標	E:305416.00 N:2754642.00	變異點面積	7355.08 平方公尺
參考地籍	新龜山段 0526-0000 號		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2025/06/25)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2025/07/23)



彩色航照圖



電子地圖



## 回報資訊


權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/08/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 8 月 22 日水臺管字第 11402015030 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片

尚未上传照片或尚未设置

CC (CC)

## 變異點資訊

變遷期別	11411 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111411004	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
中心點坐標	E:322854.00 N:2757639.00	變異點面積	6973.02 平方公尺
參考地籍	水聳淒坑段大湖尾小段 0072-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/12)</p>  </div> </div>		
彩色航照圖			
電子地圖			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/11/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業於 114 年 11 月 13 日水臺管字第 11402019810 號函惠請該署派員勘查。		

## 現地照片

標題：  
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署  
機關地址：臺北市文山區基隆路六段  
聯絡人：王永慶  
連絡電話：02-291732822321  
電子郵件：ywang@tnr.wra.gov.tw  
傳真：02-29117280

收文者：如行文單位  
發文日期：中華民國114年11月13日  
發文字號：水臺字第11402019810號  
送別：  
審署人：  
審署人解密條件或依審前假設：  
附件：1. 土地管理圖檔.JPG、地理位置圖.png、9722-4-039\_2111141100\_前照影  
像.jpg、9722-4-039\_2111141100\_後照影.jpg  
主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影  
像偵測到新北市坪林區水潭湊坑段大湖尾小段72號土地  
附近 (TW097 : X323684, Y2757435) 疑似變異，經查為貴署  
轄管土地，急請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，  
俾利本分署回報國土利用監測整合遙測系統，請查  
照。

說明：  
一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作  
業11411期變遷專案辦理。  
二、隨函檢附上述土地狀況變異相關資料供參。

正本：農業部林業及自然資源署  
副本：

第1頁 (81頁)