


水準點點位說明圖

點 名	圍潭分校	標石號碼	內部 H050	標石種類	鋼樁
TWD97 坐標	縱坐標：2595342.000		橫坐標：167880.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 08 月	0.45160	水利署	BM9803S	24.86876	
104 年 08 月	0.42430	水利署	BM9803S	24.86876	
105 年 06 月	0.42410	水利署	BM9803S	24.86876	
106 年 06 月	0.41241	水利署	BM9803S	24.86876	
107 年 06 月	0.38606	水利署	BM9803S	24.86876	
108 年 06 月	0.37237	水利署	BM9803S	24.86876	
109 年 06 月	0.36114	水利署	BM9803S	24.86876	
110 年 06 月	0.34304	水利署	BM9803S	24.86876	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	門柱角	
	方位	60 度	距 7.40 公尺
2	說明	圍牆角	
	方位	120 度	距 1.70 公尺
3	說明	圍牆邊	
	方位	180 度	距 1.30 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於嘉義縣東石鄉縣道 168 里程 5K+050 處，東石鄉清潔隊大門左側圍牆邊之草地上。