


水準點點位說明圖

點 名	水林分線(2)	標石號碼	SL002	標石種類	鋼樁
TWD97 坐標	縱坐標：2607675.000		橫坐標：170514.000		
埋設日期	民國 108 年 03 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
108 年 05 月	1.63539	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	1.61788	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	1.57877	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	1.59483	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	1.57406	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	1.54426	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	板橋角	
	方位	70 度	距 3.80 公尺
2	說明	板橋角	
	方位	110 度	距 4.10 公尺
3	說明	電力桿	
	方位	270 度	距 24.80 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣水林鄉水燦林國小(水林路 6 號)往西沿縣道 164(文化路)約 1.1 公里，於雲 146 鄉道左轉，直行至水林分線一區，再右轉續行 1.3 公里，路邊水溝板橋上。