

第 1010301 期中央管河川水庫變異（編號 2061010301001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2061010301001	圖幅資訊	9419-3-050 蘇厝
參考地籍	磚子井 R267 號	變異點面積	5772.93 平方公尺
中心點坐標	E:172894.73 N:2560519.18		


前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/12/25)




後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2012/02/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	03/22/2012
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	該變異點通報為植生農地-->非植生裸露地，經查位於台南市麻豆區磚子井段 R267 地號，為堤後河川區域內公有土地未登錄地，現場發現遭傾倒大量廢棄物。		
現地照片			

