

第 1010902 期中央管河川水庫變異（編號 2101010902003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1010902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101010902003	圖幅資訊	9722-4-011 頂城
參考地籍		變異點面積	136.73 平方公尺
中心點坐標	E:302594.41 N:2762573.00		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/08/19)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/09/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	09/26/2012
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	9722-4-011-1(第十河川局)溪洲部落舉辦活動未經申請臨時搭蓋帳棚		

現地照片



第 1011103 期中央管河川水庫變異（編號 2101011103002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1011103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2101011103002	圖幅資訊	9622-1-016 山佳
參考地籍		變異點面積	479.29 平方公尺
中心點坐標	E:290088.57 N:2760392.93		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/10/13)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2012/11/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	12/20/2012
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	砂石場內材料搬運		
現地照片			