


第 1020502 期中央管河川水庫變異（編號 2071020502001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020502 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020502001	圖幅資訊	9417-1-008 鹽埔村
參考地籍	五族	變異點面積	220.48 平方公尺
中心點坐標	E:191231.00 N:2488532.62		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (03/22/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)


拍攝日期 (04/17/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	05/02/2013
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查現場已搭建房舍，俟本局現場檢測後，續辦後續事宜。		

現地照片



第 1020603 期中央管河川水庫變異（編號 2071020603007）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020603 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020603007	圖幅資訊	9518-4-072 定遠三村
參考地籍	中崙 78 號	變異點面積	93.72 平方公尺
中心點坐標	E:202870.12 N:2523056.00		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (03/11/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (05/24/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	07/08/2013
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	該地為私有地舊有建物改搭屋頂所產生之異變, 通知高屏溪管理委員會前往稽查, 並列入年度拆除計畫中執行		

現地照片



第 1020902 期中央管河川水庫變異（編號 2071020902001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020902001	圖幅資訊	9418-2-087 昭明村
參考地籍	赤崁	變異點面積	198.04 平方公尺
中心點坐標	E:190405.43 N:2494271.61		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/26/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/09/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	08/20/2013
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經勘查現場遭不明人士搭建鐵製棚架一座。		

現地照片



第 1020904 期中央管河川水庫變異（編號 2071020904003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1020904 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071020904003	圖幅資訊	9518-3-045 筏灣村
參考地籍	五溝水 180_1278 號	變異點面積	116.24 平方公尺
中心點坐標	E:209767.05 N:2504157.96		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/07/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/24/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	10/01/2013
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	於現地放置貨櫃屋		

現地照片



第 1021002 期中央管河川水庫變異（編號 2071021002003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1021002 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071021002003	圖幅資訊	9418-2-019 玉水
參考地籍	下冷水坑 R268 號	變異點面積	391.93 平方公尺
中心點坐標	E:194093.03 N:2511969.16		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/11/2013)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (09/05/2013)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/23/2013
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	9418-2-019-2(第七河川局) 本期變異經勘察係已申請許可之高屏溪九如鄉下冷水坑段 R268 地號公地，許可使用人為便利農作收成及人員遮蔭，未經許可申請搭建之鐵製棚架一座(長約 15 米寬約 5 米)四面未封閉		

現地照片

