

第 10301 期中央管河川水庫變異（編號 20710301003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710301003	圖幅資訊	9418-2-037 九曲堂
參考地籍	新興	變異點面積	156.1 平方公尺
中心點坐標	E:190366.79 N:2507189.89		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/30/2013)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (01/29/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	03/27/2014
查證結果	違規	變異類型	工程施作
內容描述	9418-2-037-1(第七河川局)現場為高雄市政府都市發展局辦理之「下淡水溪鐵橋高雄端環境改善工程」設置臨時工務所，本案已由同仁辦理中，103/03/20 高雄市政府都市發展局已向本局提出申請，本局已收件，後續由同仁追蹤辦理。已將臨時工務所改至其他適合處所設置，已無違規情事。		

現地照片

