第 10301 期中央管河川水庫變異（編號 20610301002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20610301002	圖幅資訊	9419-2-023 隆田
參考地籍	拔子林 427 號	變異點面積	3955.09 平方公尺
中心點坐標	E:180800.94　N:2564008.51		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2013/12/05）

後期衛星影像（SPOT5）

拍攝日期（2014/01/18）

彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	2014/03/31
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	整地違規種植高莖作物(樹木)		
現地照片			

第 10333 期中央管河川水庫變異（編號 20310333007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10333 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20310333007	圖幅資訊	9521-3-068 草湖
參考地籍	中正 539 號	變異點面積	1107.46 平方公尺
中心點坐標	E:218209.21　N:2663665.81		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2014/03/26）

後期衛星影像（SPOT5）

拍攝日期（2014/07/13）

彩色航照圖

電子地圖



回報資訊			
權責單位	第三河川局	查報日期	2014/08/01
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	此處為未經許可之違規種植(香蕉)		
現地照片			

第 10333 期中央管河川水庫變異（編號 21010333003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10333 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010333003	圖幅資訊	9622-1-017 頂埔
參考地籍	沛舍坡 266 號	變異點面積	216.42 平方公尺
中心點坐標	E:292308.92　N:2762718.75		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2014/04/18）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2014/07/13）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2014/07/29
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9622-1-017-1(第十河川局)疑似國有財產局經管地目:原使用區分:河川區使用第類別水利用地遭佔耕或國有財產局放租未通知河川管理機關.另高管處於該處亦有高灘地整理.		
現地照片			

第 10334 期中央管河川水庫變異（編號 20710334006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10334 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710334006	圖幅資訊	9418-1-059 鯤洲里
參考地籍	旗尾 574_1 號	變異點面積	1040.82 平方公尺
中心點坐標	E:195853.35　N:2529228.67		

前期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2014/08/03）

後期衛星影像（FORMOSAT2）

拍攝日期（2014/09/07）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2014/09/23
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	9418-1-059-2(第七河川局) 現場為種植香蕉高莖作物，惟經查係私有土地，擬請高屏溪流域管理委員會加強埋伏取締工作。		
現地照片			