

第 10333 期中央管河川水庫變異（編號 20410333001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10333 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410333001	圖幅資訊	9420-4-070 許厝寮北部
參考地籍	許厝寮	變異點面積	296.7 平方公尺
中心點坐標	E:173462.00 N:2636215.95		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (06/12/2014)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (07/04/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊


權責單位	第四河川局	查報日期	07/31/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	變異點所示位置為未經許可養殖鴨隻之飼料，本案已移送台西分局偵辦。		
現地照片			

第 10333 期中央管河川水庫變異（編號 20410333002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10333 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410333002	圖幅資訊	9420-1-071 新吉
參考地籍	許厝寮	變異點面積	64.72 平方公尺
中心點坐標	E:175546.93 N:2634883.03		

前期衛星影像 (SPOT5)
拍攝日期 (06/12/2014)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (07/04/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	07/31/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	變異點所示位置為未經許可養殖鴨隻之飼料，本案已移送台西分局偵辦。		
現地照片			

第 10324 期中央管河川水庫變異（編號 20410324001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10324 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410324001	圖幅資訊	9420-1-061 下海墘
參考地籍	許厝寮	變異點面積	842.3 平方公尺
中心點坐標	E:174204.12 N:2635989.56		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (06/28/2014)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (08/26/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	09/12/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	變異點所示位置，為違法養殖鴨隻行為，本局已依法移送台西分局偵辦中。。		
現地照片			

第 10335 期中央管河川水庫變異（編號 20410335001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10335 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410335001	圖幅資訊	9420-4-070 許厝寮北部
參考地籍	許厝寮	變異點面積	108.37 平方公尺
中心點坐標	E:173411.56 N:2636408.16		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/06/2014)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/06/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	11/26/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	查變異點所示位置為未經許可飼養鴨隻，本局已函送台西分局偵辦中。		
現地照片			

第 10335 期中央管河川水庫變異（編號 20410335002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10335 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410335002	圖幅資訊	9420-4-080 許厝寮
參考地籍	許厝寮	變異點面積	89.89 平方公尺
中心點坐標	E:173068.52 N:2635835.56		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (10/06/2014)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (11/06/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	11/26/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	查變異點所示位置為未經許可飼養鴨隻，本局已函送台西分局偵辦中。		
現地照片			

第 10335 期中央管河川水庫變異（編號 20410335004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10335 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410335004	圖幅資訊	9420-1-071 新吉
參考地籍	許厝寮	變異點面積	77.44 平方公尺
中心點坐標	E:174394.81 N:2635767.82		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/06/2014)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (11/06/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	11/26/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	查變異點所示位置為未經許可飼養鴨隻，本局已函送台西分局偵辦中。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10335 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410335005	圖幅資訊	9420-1-071 新吉
參考地籍	許厝寮	變異點面積	81.93 平方公尺
中心點坐標	E:175617.81 N:2635382.42		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (10/06/2014)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (11/06/2014)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	11/26/2014
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	查變異點所示位置為未經許可飼養鴨隻，本局已函送台西分局偵辦中。		
現地照片			