






第 10411 期中央管河川水庫變異（編號 20310411017）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 變遷期別                                                                                | 10411 期                                                                              | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號                                                                               | 20310411017                                                                          | 圖幅資訊                                                                                 | 9521-2-083 乾峰 |
| 參考地籍                                                                                |                                                                                      | 變異點面積                                                                                | 18360.36 平方公尺 |
| 中心點坐標                                                                               | E:230483.87 N:2657863.12                                                             |                                                                                      |               |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2014/12/06)                                             |                                                                                      | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/02/18)                                              |               |
|    |                                                                                      |    |               |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                      | 電子地圖                                                                                 |               |
|  |                                                                                      |  |               |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |               |
| 權責單位                                                                                | 第三河川局                                                                                | 查報日期                                                                                 | 2015/04/10    |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                 | 整地            |
| 內容描述                                                                                | 私有土地整地，土石堆置。                                                                         |                                                                                      |               |
| 現地照片                                                                                |  |                                                                                      |               |



第 10411 期中央管河川水庫變異（編號 20710411001）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 變遷期別                                                                                | 10411 期                                                                              | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號                                                                               | 20710411001                                                                          | 圖幅資訊                                                                                 | 9418-2-057 翁公園 |
| 參考地籍                                                                                | 翁園                                                                                   | 變異點面積                                                                                | 4735.92 平方公尺   |
| 中心點坐標                                                                               | E:190863.68 N:2501986.80                                                             |                                                                                      |                |
| 前期衛星影像 (SPOT5)<br>拍攝日期 (2015/01/22)                                                 |                                                                                      | 後期衛星影像 (SPOT5)<br>拍攝日期 (2015/03/05)                                                  |                |
|    |                                                                                      |    |                |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                      | 電子地圖                                                                                 |                |
|  |                                                                                      |  |                |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                |
| 權責單位                                                                                | 第七河川局                                                                                | 查報日期                                                                                 | 2015/03/31     |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                 | 整地             |
| 內容描述                                                                                | 經勘查為未經許可進行整地之行為，因現場並無發現行為人等，故擬函請高屏河流域管理委員會列入巡防取締重點。                                  |                                                                                      |                |
| 現地照片                                                                                |  |                                                                                      |                |

第 10411 期中央管河川水庫變異（編號 20710411007）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 變遷期別                                                                                                                      | 10411 期                                                                              | 監測類型                                                                                                                   | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號                                                                                                                     | 20710411007                                                                          | 圖幅資訊                                                                                                                   | 9518-3-015 北村 |
| 參考地籍                                                                                                                      | 鹽埔                                                                                   | 變異點面積                                                                                                                  | 3496.55 平方公尺  |
| 中心點坐標                                                                                                                     | E:210323.04 N:2513373.48                                                             |                                                                                                                        |               |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/01/06)  |                                                                                      | 後期衛星影像 (SPOT5)<br>拍攝日期 (2015/03/05)  |               |
| 彩色航照圖<br>                              |                                                                                      | 電子地圖<br>                           |               |
| 回報資訊                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                        |               |
| 權責單位                                                                                                                      | 第七河川局                                                                                | 查報日期                                                                                                                   | 2015/03/31    |
| 查證結果                                                                                                                      | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                                                   | 整地            |
| 內容描述                                                                                                                      | 經查為未經許可進行整地之行為，因現場並無發現行為人等，故擬函請高屏河流域管理委員會列入加強巡防取締重點。                                 |                                                                                                                        |               |
| 現地照片                                                                                                                      |  |                                                                                                                        |               |

第 10402 期中央管河川水庫變異（編號 20310402002）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 變遷期別                                                                                | 10402 期                                                                              | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號                                                                               | 20310402002                                                                          | 圖幅資訊                                                                                 | 9521-3-054 下勞胥 |
| 參考地籍                                                                                | 渡船頭                                                                                  | 變異點面積                                                                                | 11004 平方公尺     |
| 中心點坐標                                                                               | E:207997.24 N:2666469.08                                                             |                                                                                      |                |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2014/12/07)                                             |                                                                                      | 後期衛星影像 (SPOT5)<br>拍攝日期 (2015/03/15)                                                  |                |
|    |                                                                                      |    |                |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                      | 電子地圖                                                                                 |                |
|  |                                                                                      |  |                |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                |
| 權責單位                                                                                | 第三河川局                                                                                | 查報日期                                                                                 | 2015/04/20     |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                 | 整地             |
| 內容描述                                                                                | 現場有被民眾整地過痕跡，但無種植跡象，目前僅有雜草叢生，擬加強本區巡防。                                                 |                                                                                      |                |
| 現地照片                                                                                |  |                                                                                      |                |

第 10422 期中央管河川水庫變異（編號 21110422002）查證回報成果

變異點資訊

|       |                           |       |               |
|-------|---------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別  | 10422 期                   | 監測類型  | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號 | 21110422002               | 圖幅資訊  | 9722-4-020 漁光 |
| 參考地籍  | 新北市坪林區大粗坑段<br>九芎坑小段 57 地號 | 變異點面積 | 570.12 平方公尺   |
| 中心點坐標 | E:323741.48 N:2760530.64  |       |               |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/13)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/16)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊

|      |                                                                                       |      |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局                                                                            | 查報日期 | 2015/05/13 |
| 查證結果 | 違規                                                                                    | 變異類型 | 整地         |
| 內容描述 | 104 年 5 月 12 日現場勘查初步認定係爭地點位於新北市坪林區大粗坑段九芎坑小段 57 地號附近，涉嫌整地鋪設水泥地面（詳照片），本局擬函請新北市政府本於權責卓處。 |      |            |

現地照片



第 10422 期中央管河川水庫變異（編號 21110422004）查證回報成果

變異點資訊

|       |                                   |       |               |
|-------|-----------------------------------|-------|---------------|
| 變遷期別  | 10422 期                           | 監測類型  | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號 | 21110422004                       | 圖幅資訊  | 9722-4-029 坪林 |
| 參考地籍  | 新北市坪林區水筆淒坑<br>段水筆淒坑小段 69-21<br>地號 | 變異點面積 | 3215.74 平方公尺  |
| 中心點坐標 | E:321497.69 N:2758480.93          |       |               |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/13)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/16)



彩色航照圖



電子地圖





回報資訊

|      |                                                                                      |      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局                                                                           | 查報日期 | 2015/05/15 |
| 查證結果 | 違規                                                                                   | 變異類型 | 整地         |
| 內容描述 | 104 年 5 月 12 日現場勘查初步認定係爭地點位於新北市坪林區水筆淒坑段水筆淒坑小段 69-21 地號附近，涉嫌整地（詳照片），本局擬函請新北市政府本於權責卓處。 |      |            |



現地照片



第 10422 期中央管河川水庫變異（編號 21110422005）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                                          |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 變遷期別                                                                                | 10422 期                                                                                                  | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號                                                                               | 21110422005                                                                                              | 圖幅資訊                                                                                 | 9722-4-050 碧湖 |
| 參考地籍                                                                                | 新北市坪林區九芎林段<br>倒吊子小段 13-3 地號                                                                              | 變異點面積                                                                                | 815 平方公尺      |
| 中心點坐標                                                                               | E:324601.70 N:2754327.01                                                                                 |                                                                                      |               |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/02/13)                                             |                                                                                                          | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/16)                                              |               |
|   |                                                                                                          |   |               |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                                          | 電子地圖                                                                                 |               |
|  |                                                                                                          |  |               |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                                          |                                                                                      |               |
| 權責單位                                                                                | 臺北水源特定區管理局                                                                                               | 查報日期                                                                                 | 2015/05/12    |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                                       | 變異類型                                                                                 | 整地            |
| 內容描述                                                                                | 經查係爭疑似變異地點為新北市坪林區九芎林段倒吊子小段 13-3 地號附近（整編前為碧湖段 13-3 地號），本局已於 104 年 3 月 18 日水臺管字第 10402007600 號函請新北市政府卓處在案。 |                                                                                      |               |
| 現地照片                                                                                |                      |                                                                                      |               |

第 10403 期中央管河川水庫變異（編號 21110403003）查證回報成果


| 變異點資訊                                                                                        |                                                                                      |                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 變遷期別                                                                                         | 10403 期                                                                              | 監測類型                                                                                         | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號                                                                                        | 21110403003                                                                          | 圖幅資訊                                                                                         | 9722-4-031 小坑 |
| 參考地籍                                                                                         | 新北市新店區平廣段 6-298 地號                                                                   | 變異點面積                                                                                        | 1263.3 平方公尺   |
| 中心點坐標                                                                                        | E:301927.23 N:2755163.71                                                             |                                                                                              |               |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/02/21)                                                      |                                                                                      | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/15)                                                      |               |
|            |                                                                                      |           |               |
| 彩色航照圖<br> |                                                                                      | 電子地圖<br> |               |
| 回報資訊                                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |               |
| 權責單位                                                                                         | 臺北水源特定區管理局                                                                           | 查報日期                                                                                         | 2015/06/23    |
| 查證結果                                                                                         | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                         | 整地            |
| 內容描述                                                                                         | 1. 衛星變異點勘查:97 座標(x:302758, y:2754960 附近)新北市新店區平廣段 6-298 地號附近勘查, 現地勘查似有整地及建物之情形。      |                                                                                              |               |
| 現地照片                                                                                         |  |                                                                                              |               |

**變異點資訊**

|       |                          |       |                  |
|-------|--------------------------|-------|------------------|
| 變遷期別  | 10423 期                  | 監測類型  | 中央管河川水庫          |
| 變異點編號 | 21110423006              | 圖幅資訊  | 9722-4-042 烏來(一) |
| 參考地籍  | 新北市烏來區忠治段<br>723 地號      | 變異點面積 | 1556.62 平方公尺     |
| 中心點坐標 | E:304987.12 N:2753272.20 |       |                  |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/15)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2015/06/19)



彩色航照圖





電子地圖



**回報資訊**

|      |                                                                            |      |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局                                                                 | 查報日期 | 2015/07/17 |
| 查證結果 | 違規                                                                         | 變異類型 | 整地         |
| 內容描述 | 1. 衛星變異點勘查:97 座標(x:305818, y:2753068 附近)新北市烏來區忠治段 723 地號附近勘查, 現地勘查似有整地之情形。 |      |            |
| 現地照片 |                                                                            |      |            |

第 10423 期中央管河川水庫變異（編號 21110423007）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 變遷期別                                                                                | 10423 期                                                                              | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫          |
| 變異點編號                                                                               | 21110423007                                                                          | 圖幅資訊                                                                                 | 9722-4-042 烏來(一) |
| 參考地籍                                                                                | 新北市烏來區忠治段<br>476-7 地號                                                                | 變異點面積                                                                                | 1423.02 平方公尺     |
| 中心點坐標                                                                               | E:304535.51 N:2752763.13                                                             |                                                                                      |                  |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/15)                                             |                                                                                      | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/06/19)                                              |                  |
|   |                                                                                      |   |                  |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                      | 電子地圖                                                                                 |                  |
|  |                                                                                      |  |                  |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                  |
| 權責單位                                                                                | 臺北水源特定區管理局                                                                           | 查報日期                                                                                 | 2015/07/17       |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                 | 整地               |
| 內容描述                                                                                | 1. 衛星變異點勘查:97 座標(x:305366, y:2752559 附近)新北市烏來區忠治段 476-7 地號附近勘查, 現地勘查似有整地之情形。         |                                                                                      |                  |
| 現地照片                                                                                |  |                                                                                      |                  |

第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424004）查證回報成果

變異點資訊

|       |                                   |       |                |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------|
| 變遷期別  | 10424 期                           | 監測類型  | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號 | 21110424004                       | 圖幅資訊  | 9722-4-018 磨石坑 |
| 參考地籍  | 新北市坪林區坑子口段<br>上坑子口小段 102-1 地<br>號 | 變異點面積 | 2005.16 平方公尺   |
| 中心點坐標 | E:319911.68 N:2760834.74          |       |                |

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/16)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2015/07/23)



彩色航照圖



電子地圖





回報資訊

|      |                                                                                   |      |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 權責單位 | 臺北水源特定區管理局                                                                        | 查報日期 | 2015/09/17 |
| 查證結果 | 違規                                                                                | 變異類型 | 整地         |
| 內容描述 | 104 年 9 月 15 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區坑子口段上坑子口小段 102-1 地號附近, 涉嫌整地設置擋土牆, 本局擬函新北市政府本於權責卓處。 |      |            |

現地照片




第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424005）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                  |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 變遷期別                                                                                | 10424 期                                                                          | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號                                                                               | 21110424005                                                                      | 圖幅資訊                                                                                 | 9722-4-019 樟空子 |
| 參考地籍                                                                                | 新北市坪林區大粗坑段<br>大粗坑小段 44-14 地號                                                     | 變異點面積                                                                                | 1175.92 平方公尺   |
| 中心點坐標                                                                               | E:322859.22 N:2760893.22                                                         |                                                                                      |                |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/16)                                             |                                                                                  | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/08/11)                                              |                |
|   |                                                                                  |   |                |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                  | 電子地圖                                                                                 |                |
|  |                                                                                  |  |                |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                  |                                                                                      |                |
| 權責單位                                                                                | 臺北水源特定區管理局                                                                       | 查報日期                                                                                 | 2015/09/16     |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                               | 變異類型                                                                                 | 整地             |
| 內容描述                                                                                | 104 年 9 月 15 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區大粗坑段大粗坑小段 44-14 地號附近, 涉嫌開挖整地, 本局擬函請新北市政府本於權責卓處在案. |                                                                                      |                |

現地照片




第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424006）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                               |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 變遷期別                                                                                | 10424 期                                                                       | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號                                                                               | 21110424006                                                                   | 圖幅資訊                                                                                 | 9722-4-019 樟空子 |
| 參考地籍                                                                                | 新北市坪林區大舌湖段樟空子小段 4-14 地號                                                       | 變異點面積                                                                                | 4824.88 平方公尺   |
| 中心點坐標                                                                               | E:321967.30    N:2763071.61                                                   |                                                                                      |                |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/16)                                             |                                                                               | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/08/11)                                              |                |
|   |                                                                               |   |                |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                               | 電子地圖                                                                                 |                |
|  |                                                                               |  |                |
| 回報資訊                                                                                |                                                                               |                                                                                      |                |
| 權責單位                                                                                | 臺北水源特定區管理局                                                                    | 查報日期                                                                                 | 2015/09/16     |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                            | 變異類型                                                                                 | 整地             |
| 內容描述                                                                                | 104 年 9 月 15 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區大舌湖段樟空子小段 4-14 地號附近, 涉嫌開挖整地, 本局擬函請新北市政府本於權責卓處。 |                                                                                      |                |

現地照片



第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21110424010）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                       |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 變遷期別                                                                                | 10424 期                                                                               | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫       |
| 變異點編號                                                                               | 21110424010                                                                           | 圖幅資訊                                                                                 | 9722-4-029 坪林 |
| 參考地籍                                                                                | 新北市坪林區水筆淒坑段水筆淒坑小段 179-2 地號                                                            | 變異點面積                                                                                | 3976.81 平方公尺  |
| 中心點坐標                                                                               | E:321536.46 N:2758383.11                                                              |                                                                                      |               |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/16)                                             |                                                                                       | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/08/02)                                              |               |
|   |                                                                                       |   |               |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                       | 電子地圖                                                                                 |               |
|  |                                                                                       |  |               |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                       |                                                                                      |               |
| 權責單位                                                                                | 臺北水源特定區管理局                                                                            | 查報日期                                                                                 | 2015/09/16    |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                    | 變異類型                                                                                 | 整地            |
| 內容描述                                                                                | 104 年 9 月 15 日現場勘查疑似變異點位於新北市坪林區水筆淒坑段水筆淒坑小段 179-2 地號附近, 涉嫌開挖整地設置擋土牆, 本局擬函請新北市政府本於權責卓處。 |                                                                                      |               |

現地照片



第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 20410405010）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 變遷期別                                                                                                                      | 10405 期                                                                              | 監測類型                                                                                                                   | 中央管河川水庫        |
| 變異點編號                                                                                                                     | 20410405010                                                                          | 圖幅資訊                                                                                                                   | 9520-1-094 竹子腳 |
| 參考地籍                                                                                                                      |                                                                                      | 變異點面積                                                                                                                  | 10160.45 平方公尺  |
| 中心點坐標                                                                                                                     | E:234546.72 N:2628461.93                                                             |                                                                                                                        |                |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/04/29)  |                                                                                      | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2015/08/03)  |                |
| 彩色航照圖                                  |                                                                                      | 電子地圖                               |                |
| 回報資訊                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                        |                |
| 權責單位                                                                                                                      | 第四河川局                                                                                | 查報日期                                                                                                                   | 2015/10/21     |
| 查證結果                                                                                                                      | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                                                   | 整地             |
| 內容描述                                                                                                                      | 1. 本案經前往現場勘查係遭整地情形，本組業已製作現場取締紀錄並依規定查處中。<br>2. 文呈閱後擬存查。                               |                                                                                                                        |                |
| 現地照片                                                                                                                      |  |                                                                                                                        |                |

第 10405 期中央管河川水庫變異（編號 21110405007）查證回報成果

| 變異點資訊                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 變遷期別                                                                                | 10405 期                                                                              | 監測類型                                                                                 | 中央管河川水庫          |
| 變異點編號                                                                               | 21110405007                                                                          | 圖幅資訊                                                                                 | 9622-1-090 福山(一) |
| 參考地籍                                                                                | 新北市烏來區福山段<br>653 地號                                                                  | 變異點面積                                                                                | 2786.2 平方公尺      |
| 中心點坐標                                                                               | E:298402.49 N:2741303.01                                                             |                                                                                      |                  |
| 前期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/06/19)                                             |                                                                                      | 後期衛星影像 (FORMOSAT2)<br>拍攝日期 (2015/09/10)                                              |                  |
|   |                                                                                      |   |                  |
| 彩色航照圖                                                                               |                                                                                      | 電子地圖                                                                                 |                  |
|  |                                                                                      |  |                  |
| 回報資訊                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                  |
| 權責單位                                                                                | 臺北水源特定區管理局                                                                           | 查報日期                                                                                 | 2015/10/21       |
| 查證結果                                                                                | 違規                                                                                   | 變異類型                                                                                 | 整地               |
| 內容描述                                                                                | 新北市烏來區福山段 653 地號附近，勘查發現現地似有整地之情形。                                                    |                                                                                      |                  |
| 現地照片                                                                                |  |                                                                                      |                  |