

第 10412 期中央管河川水庫變異 (編號 20110412002) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10412 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20110412002	圖幅資訊	9722-3-020 清洲
參考地籍		變異點面積	269.74 平方公尺
中心點坐標	E:325111.97 N:2734911.35		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/01)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	2015/05/05
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	未許可種種，現場無行為人，後續追蹤辦理		

現地照片



2015/04/28 10:39

第 10412 期中央管河川水庫變異（編號 20110412008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10412 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20110412008	圖幅資訊	9722-2-011 二結
參考地籍		變異點面積	84.6 平方公尺
中心點坐標	E:326000.04 N:2734018.59		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/14)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/01)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	2015/05/05
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	非許可種植，現場無行為人，持續追蹤		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	10422 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010422004	圖幅資訊	9622-1-041 員樹林
參考地籍	康莊	變異點面積	45.26 平方公尺
中心點坐標	E:277725.39 N:2752587.28		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/02/15)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2015/04/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2015/05/21
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	<p>一. 非法種植。</p> <p>二. 已於 104.5.21 水十管字第 10402031010 號函函請管理機關桃園市政府本於權責盡速拆除以維河防安全並持續追蹤該市府後續辦理情形。</p>		
現地照片			

第 10442 期中央管河川水庫變異 (編號 20110442001) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10442 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20110442001	圖幅資訊	9722-3-030 北成
參考地籍		變異點面積	172.76 平方公尺
中心點坐標	E:324780.55 N:2731052.50		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/01)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/05/18)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	2015/06/11
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	民眾小面積違規種植，現場無行為人，持續追蹤辦理		

現地照片



第 10413 期中央管河川水庫變異 (編號 20110413008) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10413 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20110413008	圖幅資訊	9722-2-013 茅仔寮
參考地籍		變異點面積	79.1 平方公尺
中心點坐標	E:332496.93 N:2733924.47		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/04/01)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/06/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	2015/07/08
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場零星墾植、未發現行為人...持續追蹤。		
現地照片			

第 10424 期中央管河川水庫變異（編號 21010424002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10424 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010424002	圖幅資訊	9622-1-033 大尖湖
參考地籍		變異點面積	34.39 平方公尺
中心點坐標	E:282726.14 N:2757500.52		


前期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2015/07/29)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)
拍攝日期 (2015/08/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2015/09/15
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場為私有土地，搭蓋雨棚，已要求行為人自行拆除，恢復原狀。		
現地照片			