


第 10501 期中央管河川水庫變異 (編號 20410501001) 查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410501001	圖幅資訊	9420-4-070 許厝寮北部
參考地籍		變異點面積	7287.67 平方公尺
中心點坐標	E:173527.22 N:2636259.02		

<p>前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2015/10/17)</p> 	<p>後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2016/01/18)</p> 
--	---

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

回報資訊

權責單位	第四河川局	查報日期	03/22/2016
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	變異點所示位置為違規養鴨場，該違規佔用河川公地行為已移送地檢署偵辦中。		

現地照片	
------	--

第 10501 期中央管河川水庫變異 (編號 20410501003) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	10501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410501003	圖幅資訊	9420-1-061 下海墘
參考地籍		變異點面積	17523.08 平方公尺
中心點坐標	E:174125.83 N:2636059.59		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2015/10/17)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)


拍攝日期 (2016/01/18)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	第四河川局	查報日期	03/22/2016
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	變異點所示位置為違規養鴨場，該違規佔用河川公地行為已移送地檢署偵辦中		

現地照片



2016/03/21 13:52

第 105103 期中央管河川水庫變異 ( 編號 204105103001 ) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	105103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204105103001	圖幅資訊	9420-4-070 許厝寮北部
參考地籍		變異點面積	173.19 平方公尺
中心點坐標	E:173160.35 N:2635985.55		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2016/03/28)	後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2016/04/29)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			

**回報資訊**

權責單位	第四河川局	查報日期	05/25/2016
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	濁水溪西濱橋下游河川公地遭違規養殖鴨，該案已移送檢警偵辦中。		
現地照片			

第 105103 期中央管河川水庫變異 (編號 204105103002) 查證回報成果

**變異點資訊**

變遷期別	105103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	204105103002	圖幅資訊	9420-4-080 許厝寮
參考地籍	許厝寮	變異點面積	259.5 平方公尺
中心點坐標	E:173027.84 N:2635814.83		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2016/03/28)




後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2016/04/29)



彩色航照圖



電子地圖



**回報資訊**

權責單位	第四河川局	查報日期	05/25/2016
查證結果	違規	變異類型	飼養家畜
內容描述	濁水溪西濱橋下游河川公地遭違規養鴨，改案已移送檢警偵辦中。		

現地照片

