

第 10601 期中央管河川水庫變異（編號 20310601002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10601 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20310601002	圖幅資訊	9520-4-016 溪頭
參考地籍		變異點面積	2142 平方公尺
中心點坐標	E:213288.19 N:2651952.05		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2016/09/16)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2017/01/28)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第三河川局	查報日期	03/24/2017
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	現場遭人種植蔬菜、玉米等農作物，擬豎立告示牌告知行為人回復原狀或補申請種植許可。		
現地照片			