


第 10814 期中央管河川水庫變異（編號 20410814006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10814 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20410814006	圖幅資訊	9520-4-081 饒平
參考地籍		變異點面積	550.39 平方公尺
中心點坐標	E:199298.00 N:2632216.78		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/05/12)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/06/15)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2019/08/01
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	一、本件係日前本局查獲 128 越堤遭傾倒廢棄物位置，本案已移請雲林地檢署及環保警察偵辦中。二、文擬呈閱後存查。		
現地照片			