







第 10902 期中央管河川水庫變異（編號 21010902004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10902 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010902004	圖幅資訊	9622-1-051 內柵
參考地籍		變異點面積	3406.5 平方公尺
中心點坐標	E:276530.87 N:2749887.47		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/11/17) 		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/01/09) 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2020/02/18
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場無機具及行為人		
現地照片			

第 10903 期中央管河川水庫變異（編號 21010903001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10903 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21010903001	圖幅資訊	9622-1-051 內柵
參考地籍		變異點面積	2893.5 平方公尺
中心點坐標	E:276532.00 N:2749888.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2019/11/17） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2020/02/03） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2020/03/19
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案已於 10902 期變異點編號 21010902004 查報在案，已函請桃市府依規查處，今日再查現地並無明顯異狀。		
現地照片			

第 109033 期中央管河川水庫變異（編號 201109033018）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	109033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	201109033018	圖幅資訊	9722-4-088 大礁溪地
參考地籍		變異點面積	1450.41 平方公尺
中心點坐標	E:319369.00 N:2742229.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/12/24)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/02/21)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第一河川局	查報日期	2020/04/09
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	民眾除草，有種植情形，現場已豎立告示牌，後續追蹤勸離。		

現地照片




第 109033 期中央管河川水庫變異（編號 210109033008）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	109033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210109033008	圖幅資訊	9622-1-051 內柵
參考地籍		變異點面積	4528.81 平方公尺
中心點坐標	E:277259.00 N:2751263.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2019/01/18)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/02/21)



彩色航照圖



電子地圖





回報資訊

權責單位	第十河川局	查報日期	2020/03/31
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本件已於 10806 期查報在案並已函文桃市府查處，今日巡查無新增 擴大情事		

現地照片





第 109093 期中央管河川水庫變異（編號 211109093001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	109093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211109093001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡三段 0033-0002 號	變異點面積	3046.87 平方公尺
中心點坐標	E:298959.00 N:2756878.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/06/23)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/08/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2020/10/15
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案於 109 年 10 月 15 日前往現地勘查，並於 109 年 7 月 6 日查報新北市政府，水臺管字第 1095004333 號		

現地照片



第 109123 期中央管河川水庫變異（編號 211109123005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	109123 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211109123005	圖幅資訊	9722-4-052 烏來(二)
參考地籍	堰堤段 1045、1042、957 號	變異點面積	1240.43 平方公尺
中心點坐標	E:304578.00 N:2751684.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/09/23)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/11/19)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2020/12/16
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	109 年 12 月 16 日於現地勘查，109 年 10 月 30 日，水臺管字第 10902024470 號		

現地照片

