


第 10905 期中央管河川水庫變異（編號 20710905012）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10905 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20710905012	圖幅資訊	9519-3-064 甲仙
參考地籍	東大邱園	變異點面積	4132.75 平方公尺
中心點坐標	E:206691.00 N:2552780.00		

前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/01/08) 	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/04/01) 
---	--

彩色航照圖 	電子地圖 
--	--

回報資訊			
權責單位	第七河川局	查報日期	2020/05/21
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	農民整地種植所產生之變異，該地點並無河川公地，函文管委會加強取締		
現地照片			

第 10911 期中央管河川水庫變異（編號 20210911005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	10911 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20210911005	圖幅資訊	9622-3-016 九讚頭
參考地籍	橫富 124 號	變異點面積	7391.21 平方公尺
中心點坐標	E:262670.00 N:2734902.00		


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/07/20)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/10/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第二河川局	查報日期	2020/11/20
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	1. 為河川公地遭占用種植 2. 本局業於 109 年 6 月 2 日以水二管字第 10902033710 函報台灣新竹地檢署偵辦		
現地照片			