

第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 211112013004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112013004	圖幅資訊	9722-4-026 塗潭
參考地籍	小格頭段塗潭小段 0027-0007 號	變異點面積	1844.92 平方公尺
中心點坐標	E:314734.00 N:2759162.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/09/08)



後期衛星影像 (SPOT7)


拍攝日期 (2022/12/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述

本案前經本局 111 年 12 月 23 日水臺管字第 11102028330 號函查報在案。112.1.17 農業局主辦會勘，因土地面積廣大，後續將請地政辦理鑑界釐清確切地號，以利續處。

現地照片



第 112013 期中央管河川水庫變異（編號 211112013010）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112013010	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	信賢段 0093-0002 號	變異點面積	635.07 平方公尺
中心點坐標	E:301157.00 N:2746527.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/11/29)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/02/07
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		

現地照片




第 11202 期中央管河川水庫變異（編號 21311202002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21311202002	圖幅資訊	9418-1-075 尖山
參考地籍	尖山段 703-23 號	變異點面積	1772.24 平方公尺
中心點坐標	E:184817.00 N:2522806.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2022/12/02)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/01/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	南區水資源分署	查報日期	2023/03/06
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	鄰地地主承購時誤認本局蓄水範圍即為相隔地界設置私有圍籬，已發函責請行為人立即改善，恢復原狀返還土地並作好水土保持		

現地照片




第 11202 期中央管河川水庫變異（編號 21311202003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11202 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21311202003	圖幅資訊	9418-1-075 尖山
參考地籍	燕北段 688 號	變異點面積	80.92 平方公尺
中心點坐標	E:183676.00 N:2522553.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/09/14)



後期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2023/01/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	南區水資源分署	查報日期	2023/03/15
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	整理環境、清除雜草，誤觸本局用地，現場無占用情形並已鋪設稻草蓆作好水土保持		
現地照片			

第 112023 期中央管河川水庫變異（編號 211112023002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112023 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112023002	圖幅資訊	9622-1-089 福山(四)
參考地籍	福山段 0661-0000 號	變異點面積	316.95 平方公尺
中心點坐標	E:297991.00 N:2741004.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/11/29)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/01/30)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊


權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/03/17
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似設置游泳池		
現地照片			

第 112033 期中央管河川水庫變異（編號 211112033001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112033001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段磺窟小段 0109-0000 號	變異點面積	1031.11 平方公尺
中心點坐標	E:301132.00 N:2757609.00		

<p>前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/12/22)</p> 	<p>後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/02/28)</p> 
---	--

<p>彩色航照圖</p> 	<p>電子地圖</p> 
--	--

回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/04/14
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似開挖整地		
現地照片			

第 112033 期中央管河川水庫變異（編號 21112033003）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112033003	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0155-0000 號	變異點面積	1794.03 平方公尺
中心點坐標	E:304016.00 N:2759773.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/12/22)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/02/28)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/04/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似施工整地，現場未查到相關告示牌。將另案辦理會勘。		

現地照片



第 11204 期中央管河川水庫變異（編號 2111204005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11204 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111204005	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	思源段 0116-0000 號	變異點面積	1114.16 平方公尺
中心點坐標	E:302028.00 N:2759811.00		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2022/11/12)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/10
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	開疑似挖整地。將另辦現勘處理。		

現地照片



第 112043 期中央管河川水庫變異（編號 211112043002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211112043002	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	蘭溪段 1337-0000 號	變異點面積	292.73 平方公尺
中心點坐標	E:304702.00 N:2758617.00		


前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/10)



後期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/05/19
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似整地		
現地照片			

第 11205 期中央管河川水庫變異（編號 21111205001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11205 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111205001	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大舌湖段大舌湖小段 0045-0019 號	變異點面積	5643.6 平方公尺
中心點坐標	E:323803.00 N:2763066.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/02/28)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/11)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/05
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經現場勘查有疑似未經核准擅自開挖整地情事，擬函請新北市政府(主管機關)本權責卓處。		

現地照片




第 112053 期中央管河川水庫變異（編號 21112053006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112053006	圖幅資訊	9722-4-027 灣潭
參考地籍	灣潭段粗窟小段 0083-0006 號	變異點面積	2221.61 平方公尺
中心點坐標	E:317978.00 N:2759748.00		

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2023/03/15)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/04/18)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/06/01
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查現況有疑似未經核准擅自開挖整地，擬發函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片



第 11208 期中央管河川水庫變異（編號 21111208007）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11208 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111208007	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	鱸魚堀段鱸魚堀小段 339-6 號	變異點面積	2677.46 平方公尺
中心點坐標	E:319208.00 N:2756230.00		

前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/05/27)



後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/07/14)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/08/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經現場勘查有疑似未經核准擅自開挖整地及鋪設碎石，是否涉及土地使用違規情事，擬函請新北市政府(主管機關)本權責卓處。		

現地照片



第 112093 期中央管河川水庫變異（編號 21112093002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	112093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21112093002	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	安華段 0900-0005 號	變異點面積	1024.95 平方公尺
中心點坐標	E:302093.00 N:2760194.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/07/08)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/08/19)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/10/19
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	整地		
現地照片			


第 11211 期中央管河川水庫變異（編號 2111211005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11211 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111211005	圖幅資訊	9722-1-031 下洞
參考地籍	九芎林段尖山湖小段 0008-0001 號	變異點面積	1483.22 平方公尺
中心點坐標	E:325814.00 N:2755596.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/07/14)




後期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/10/12)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/11/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘九芎林段尖山湖小段 8-1 地號土地，現況有疑似未經申請擅自開挖整地，將函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



第 11212 期中央管河川水庫變異（編號 2111212004）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11212 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111212004	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大舌湖段大舌湖小段 0176-0050 號	變異點面積	1841.12 平方公尺
中心點坐標	E:323034.00 N:2762314.00		

前期衛星影像 (Sentinel-2)

拍攝日期 (2023/07/19)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/11/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/12/21
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現況有疑似未經核准擅自開挖整地、施作擋土設施等情事，將函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片



變異點資訊

變遷期別	11212 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111212007	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	蘭溪段 1338-0000 號	變異點面積	206.04 平方公尺
中心點坐標	E:304681.00 N:2758617.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2023/09/12)



後期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2023/11/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/12/18
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	碎石鋪面及混凝土鋪面		

現地照片



第 11212 期中央管河川水庫變異（編號 2111212019）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	11212 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111212019	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	濛濛谷段 0830-0000 號	變異點面積	4897.65 平方公尺
中心點坐標	E:304064.00 N:2757588.00		

前期衛星影像 (SPOT6)
拍攝日期 (2023/09/12)



後期衛星影像 (Pleiades)
拍攝日期 (2023/11/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2023/12/18
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	混凝土鋪面		

現地照片

