



第 960301 期中央管河川水庫變異（編號 206960301002）查證回報成果

變異點資訊

變異點資訊			
變遷期別	960301 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206960301002	圖幅資訊	9418-1-033 沙崙農場
參考地籍	高雄縣阿蓮鄉青安段 R101 號等河川公地號	變異點面積	1813.07 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/02/06) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/03/03) 	
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	04/02/2007
查證結果	違規	變異類型	盜採砂石
內容描述	河川公地遭盜採土方		
現地照片	 盜挖土方		