



第 960901 期中央管河川水庫變異（編號 207960901003）查證回報成果

變異點資訊



變遷期別	960901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960901003	圖幅資訊	9418-2-018 洲子
參考地籍	旗山溪旗山鎮領口段 R33 號	變異點面積	3201.38 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/08/16) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/08/31) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/28/2007
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場整地。		
現地照片			

第 960901 期中央管河川水庫變異（編號 207960901005）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	960901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960901005	圖幅資訊	9418-2-087 昭明村
參考地籍	高屏溪大寮鄉潭頭段無號	變異點面積	5242.17 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/08/16) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (2007/08/31) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/26/2007
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場屬整地行為，現地無明顯變異。		
現地照片			