

第 960701 期中央管河川水庫變異（編號 207960701001）查證回報成果

變異點資訊


變遷期別	960701 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960701001	圖幅資訊	9417-1-007 汕尾
參考地籍	屏東縣新園鄉鹽新段 R22 號	變異點面積	5813.94 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (04/13/2007) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (07/08/2007) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/17/2007
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	經查本案亦變係屬舊有魚塭遭沖刷重新整理所產生。		
現地照片			

第 960701 期中央管河川水庫變異（編號 207960701006）查證回報成果


變異點資訊

變遷期別	960701 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960701006	圖幅資訊	9418-1-098 佛光山
參考地籍	高屏溪屏東縣九如鄉三塊厝段 R42 號	變異點面積	5449.72 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (04/13/2007) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (07/08/2007) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/28/2007
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	整理魚塭底，無水狀態		
現地照片			



變異點資訊

變遷期別	960802 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960802004	圖幅資訊	9518-4-083 新南村
參考地籍	屏東縣高樹鄉田子段	變異點面積	7041.35 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/05/2007) 		後期衛星影像 (SPOT5) 拍攝日期 (08/28/2007) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/27/2007
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	現場勘查為舊有魚塭，無明顯變異。		
現地照片			

變異點資訊

變遷期別	960901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960901001	圖幅資訊	9417-1-007 汕尾
參考地籍	高屏溪新園鄉鹽洲段 R96(王清恩)號	變異點面積	733.12 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/16/2007) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/31/2007) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/26/2007
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	現地為舊有魚塭，無明顯變異。		
現地照片			

變異點資訊


變遷期別	960901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960901004	圖幅資訊	9418-2-077 潮寮
參考地籍	高屏溪大寮鄉赤崁段 R821.822、R848- 1.848、R835-1、 R1020-1.1020 號	變異點面積	3986.28 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/16/2007) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/31/2007) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/26/2007
查證結果	違規	變異類型	魚塢
內容描述	現場為舊有魚塢，無明顯變異。		
現地照片			

第 960901 期中央管河川水庫變異（編號 207960901006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	960901 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	207960901006	圖幅資訊	9418-2-097 林園堤防
參考地籍	屏東縣新園鄉五房洲段 R286(陳崑海)號	變異點面積	2983.88 平方公尺
中心點坐標			
前期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/16/2007) 		後期衛星影像 (FORMOSAT2) 拍攝日期 (08/31/2007) 	
彩色航照圖		電子地圖	

回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	09/26/2007
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	現地為舊有魚塭，無明顯變異。		
現地照片			