第 980801 期中央管河川水庫變異（編號 202980801008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	980801 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202980801008	圖幅資訊	9622-4-094 石壁潭
參考地籍	竹林	變異點面積	1722.55 平方公尺
中心點坐標	E:257680.54　N:2738822.27		

前期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2009/06/09）

後期衛星影像（FORMOSAT2）
拍攝日期（2009/08/13）

彩色航照圖

電子地圖

回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	09/02/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	該地點遭傾倒沈澱池淤泥		
現地照片			

第 981201 期中央管河川水庫變異（編號 210981201002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	981201 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210981201002	圖幅資訊	9622-1-017 頂埔
參考地籍	石頭溪	變異點面積	833.34 平方公尺
中心點坐標	E:290437.26　N:2760879.35		
彩色航照圖		電子地圖	
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	12/24/2009
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	變異點已電洽縣府據承辦人表示已定期會勘中		
現地照片