

第 981102 期中央管河川水庫變異（編號 206981102006）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	981102 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	206981102006	圖幅資訊	9419-2-055 大內
參考地籍	牛稠埔 165_1 號	變異點面積	2632.43 平方公尺
中心點坐標	E:185774.43 N:2555804.28		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/09/25)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2009/11/04)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第六河川局	查報日期	12/09/2009
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場查為垂釣民眾整地及設置簡易棚架		

現地照片

檔案：D:\河川變異通報\981102\變更點通報變更.doc
交換中心電子公文

文	7245	1	1
日			

便箋 於管理課
國年12月7日

發文字號：水六管 字第 096 號
附送／申請辦理表附 式

會 辦 單 位

收受
或風室：

承辦單位 (分機)	批示 (第一層執行)
河川管理課 河川管理課 河川管理課	河川管理課 河川管理課 河川管理課
河川管理課 河川管理課 河川管理課	河川管理課 河川管理課 河川管理課

一、本案 981102 期河川變異通報變更點共有 7 件，對於相關變更點之查察，目前已全部查報，經查後，除 2 件須追蹤辦理外，餘無發現有違法情事(查察情形如後附紀錄表)。

二、文報呈閱後存查。

敬陳
副局長
局長

第 1 頁 (共 1 頁)