

第 990702 期中央管河川水庫變異（編號 205990702002）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	990702 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	205990702002	圖幅資訊	9420-3-097 蚶子寮
參考地籍	鰲?	變異點面積	17413.55 平方公尺
中心點坐標	E:165322.86 N:2601226.51		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2010/05/17)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2010/07/03)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第五河川局	查報日期	08/27/2010
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	舊有漁塭無明顯變異情形		

現地照片



第 1000402 期中央管河川水庫變異（編號 2071000402001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000402 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071000402001	圖幅資訊	9418-1-089 潮厝
參考地籍	三張?R215 號	變異點面積	4025.79 平方公尺
中心點坐標	E:195467.97 N:2521654.54		

前期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/03/20)



後期衛星影像 (SPOT5)

拍攝日期 (2011/04/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	05/02/2011
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	本次變異點為河川區域內魚塭水位變化, 將列入本局辦理之魚塭強制拆除計畫中強制拆除		

現地照片



第 1000501 期中央管河川水庫變異（編號 2071000501001）查證回報成果

變異點資訊

變遷期別	1000501 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2071000501001	圖幅資訊	9518-3-045 筏灣村
參考地籍	龍泉林 236 號	變異點面積	3811.57 平方公尺
中心點坐標	E:209811.57 N:2504406.70		

前期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/04/16)



後期衛星影像 (FORMOSAT2)

拍攝日期 (2011/05/08)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊

權責單位	第七河川局	查報日期	05/17/2011
查證結果	違規	變異類型	魚塭
內容描述	9518-3-045-1(第七河川局, 植生->非植生) 現場為林務局管理之土地，位於牛角灣溪河川區域內，屬屏東科技大學校區，係該校養殖系所施設之養殖池。		
現地照片			

