

## 水利署 GNSS 固定站維護記錄表

站名：布袋國小		巡查維護人員：洪偉嘉、陳怡安	
日期：112/11/03			
巡查維護項目			
編號	內容	檢查結果	備註（異常必填）
1	電池電壓	電壓值： <u>10.45</u> V	更換後12.75V
2	通訊網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
3	接收儀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
4	天線盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
5	防突波器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
6	太陽能板	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
7	資料紀錄器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	GNSS無此設備
8	路由器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無MOXA
9	數據機	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	ADSL
10	變壓器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
11	電瓶充電器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
12	儀器箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	站體&FRP箱
13	鎖	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
其它維護內容			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更換兩顆電池(綠環提供)。</li> <li>2. 檢查電源異常(學校施工斷電，電池電量用盡)。</li> <li>3. 檢查設備燈號正常。</li> <li>4. 檢查網路正常。</li> <li>5. 站房外環境整理。</li> <li>6. 站房內清掃(動物排泄物清掃)。</li> <li>7. 設備擦拭。</li> </ol>			

照片

(巡查維護前)



(巡查維護中)



(巡查維護後)

