

水利署GNSS固定站維護記錄表

| 站名：溪州國小 | | 巡查維護人員：林冠仲 | |
|---|-------|--|-----------|
| 日期：2025/4/24 | | | |
| 巡查維護項目 | | | |
| 編號 | 內容 | 檢查結果 | 備註（異常必填） |
| 1 | 電池電壓 | 電壓值：12.4V | 檢查與處置狀況如下 |
| 2 | 通訊網路 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 3 | 接收儀 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 4 | 天線盤 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 5 | 防突波器 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 6 | 太陽能板 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | 無此設備 |
| 7 | 資料紀錄器 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | 無此設備 |
| 8 | 路由器 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | 無此設備 |
| 9 | 數據機 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 10 | 變壓器 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | 無此設備 |
| 11 | 電瓶充電器 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 12 | 儀器箱 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 13 | 鎖 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 其它維護內容 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 檢查電源系統：正常 • 檢查設備燈號：正常 • 檢查網路通訊：正常 • 現場環境：已整理 • 處理情形或備註：太陽能供電系統、接收器、天線、訊號線、計時系統、電源線路安裝、更新、測試完成(新接收器序號：1873238、天線序號：27327043)，擦拭設備、站體內部清掃、固定站周圍整理 | | | |

照片

(巡查維護前)



(巡查維護中)



(巡查維護後)

