

## 水利署GNSS固定站維護記錄表

站名：蒜頭國小潭墘分校		巡查維護人員：高泉哲、林冠仲	
日期：2025/3/17			
<b>巡查維護項目</b>			
編號	內容	檢查結果	備註（異常必填）
1	電池電壓	電壓值：12.7V	檢查與處置狀況如下
2	通訊網路	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
3	接收儀	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
4	天線盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
5	防突波器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
6	太陽能板	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
7	資料紀錄器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
8	路由器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
9	數據機	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
10	變壓器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
11	電瓶充電器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
12	儀器箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
13	鎖	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<b>其它維護內容</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查電源系統：正常</li> <li>• 檢查設備燈號：正常</li> <li>• 檢查網路通訊：異常</li> <li>• 現場環境：已整理</li> <li>• 處理情形或備註：接收儀網路模組故障已久、拆回檢修的同時換上綠環自製接受儀暫代替其功能，擦拭設備、站體內部清掃、固定站周圍整理</li> </ul>			

# 照片

## (巡查維護前)



## (巡查維護中)



## (巡查維護後)

