


水準點點位說明圖

點 名	鎮南國小	標石號碼	鎮南國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2621703.000		橫坐標：202949.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	50.98261	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	50.97988	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	50.97881	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	50.97560	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	50.96638	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	50.98422	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	50.97958	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	50.97045	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	側門角	
	方位	60 度	距 11.20 公尺
2	說明	圍牆	
	方位	180 度	距 6.4 公尺
3	說明	圍牆	
	方位	270 度	距 7.6 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣斗六市鎮南國小(南揚街 60 號)內，西南側門旁