


水準點點位說明圖

點 名	嘉興國小	標石號碼	嘉興國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2616162.000		橫坐標：194874.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	30.64120	水利署	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	30.62749	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	30.63497	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	30.63107	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	30.61797	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	30.59578	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	30.60025	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	30.58275	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	圍牆	
	方位	30 度	距 2.00 公尺
2	說明	水井角	
	方位	250 度	距 8.8 公尺
3	說明	水井角	
	方位	280 度	距 7.6 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣大埤鄉嘉興國小(嘉興村 65 號)內，北側校門圍牆邊。