

水準點點位說明圖

點 名	燦林國小	標石號碼	燦林國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2608150.000		橫坐標：173086.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	3.70002	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	3.67312	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	3.65222	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	3.63339	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	3.59179	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	3.59368	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	3.57346	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	3.53956	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	施工圍籬	
	方位	0 度	距 4.70 公尺
2	說明	圍牆角	
	方位	90 度	距 8.6 公尺
3	說明	房屋	
	方位	180 度	距 9.4 公尺

點位參考相片

近照

↓

遠照

→




點位說明：點位於雲林縣水林鄉水燦林國小(水林路 6 號)內，北側圍籬邊