

水準點點位說明圖

點 名	內察派駐站	標石號碼	內察派駐站監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2611718.000		橫坐標：184140.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	13.78625	水利署	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	13.72837	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	13.69255	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	13.64419	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	13.61398	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	13.55234	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	13.51019	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	13.45898	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	井角	方位	距	6.10 公尺
2	說明	圍牆	方位	180 度	距 1.6 公尺
3	說明	圍牆	方位	270 度	距 5.2 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣元長鄉縣道 145 甲里程 9K+100，水利會內察派駐站靠縣道 145 甲側圍牆內