


水準點點位說明圖

點 名	元長水位站	標石號碼	元長水位站	標石種類	石 椿
TWD97 坐標	縱坐標：2616803.000		橫坐標：179496.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	7.29061	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	7.24323	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	7.20449	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	7.17664	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	7.12281	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	7.09894	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	7.07727	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	7.03144	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	牆角	
	方位	60 度	距 3.30 公尺
2	說明	牆角	
	方位	145 度	距 3.7 公尺
3	說明	1R 角	
	方位	210 度	距 11.7 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣元長鄉縣道 160 里程 17K+700，元長國小(元西路 76 號)操場西北側圍牆邊。