


水準點點位說明圖

點名	百賢	標石號碼	內部 9001	標石種類	鋼樁
TWD97 坐標		縱坐標：2768591.000		橫坐標：302924.000	
埋設日期		埋設單位		內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
103年10月	9.02340	水利署	NB7836	2.61758	
104年10月	9.03088	水利署	NB7836	2.61758	
105年10月	9.03688	水利署	NB7836	2.61758	
106年08月	9.03064	水利署	NB7836	2.61758	
107年09月	9.02018	水利署	NB7836	2.61758	
108年09月	9.01662	水利署	NB7836	2.61758	
109年09月	9.00728	水利署	NB7836	2.61758	
110年09月	8.99678	水利署	NBK997	4.87372	

點位略圖(1/25000) 圖名：圖號：



點位詳圖



1	說明	花園邊	
	方位	0 度	距 1.45 公尺
2	說明	花園邊	
	方位	90 度	距 2.45 公尺
3	說明	台電電箱	
	方位	270 度	距 1.70 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於台北市大安區羅斯福路二段與南昌路二段岔路口花園內。