

## 水準點點位說明圖

點 名	瑠公公園	標石號碼	內部 9005	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2762652.000		橫坐標：304761.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
095 年 09 月	19.19757	水利署	NB7836	2.61758	
096 年 10 月	19.19134	水利署	NB7836	2.61758	
099 年 10 月	19.19584	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	19.19184	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	19.19197	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	19.20518	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	19.19494	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	19.19777	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	花園邊	
	方位	0 度	距 1.00 公尺
2	說明	花園邊	
	方位	90 度	距 2.00 公尺
3	說明	花園邊	
	方位	270 度	距 1.00 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於新北市新店區北新路一段與中正路岔路口，瑠公公園內。