

水準點點位說明圖

點 名	北門國小	標石號碼	內部 G071	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2573859.000		橫坐標：160485.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 08 月	0.34905	水利署	BM9803S	24.86876	
104 年 08 月	0.34165	水利署	BM9803S	24.86876	
105 年 06 月	0.33805	水利署	BM9803S	24.86876	
106 年 06 月	0.32496	水利署	BM9803S	24.86876	
107 年 06 月	0.30504	水利署	BM9803S	24.86876	
108 年 06 月	0.28470	水利署	BM9803S	24.86876	
109 年 06 月	0.27706	水利署	BM9803S	24.86876	
110 年 06 月	0.26717	水利署	BM9803S	24.86876	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	圍牆邊			
	方位	180 度	距	2.80 公尺	
2	說明	花圃角			
	方位	210 度	距	3.50 公尺	
3	說明	花圃角			
	方位	330 度	距	5.50 公尺	

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市北門區台 17 線里程 143K+900 處，北門國小(舊埕 3 號)校門口旁花圃內。