


水準點點位說明圖

點 名	義竹國中	標石號碼	內部 I049	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2582294.000		橫坐標：173412.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 08 月	7.01210	水利署	BM9803S	24.86876	
104 年 08 月	7.00571	水利署	BM9803S	24.86876	
105 年 06 月	7.00162	水利署	BM9803S	24.86876	
106 年 06 月	6.99414	水利署	BM9803S	24.86876	
107 年 06 月	6.97960	水利署	BM9803S	24.86876	
108 年 06 月	6.96344	水利署	BM9803S	24.86876	
109 年 06 月	6.95983	水利署	BM9803S	24.86876	
110 年 06 月	6.95268	水利署	BM9803S	24.86876	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位			距	
2	說明				
	方位			距	
3	說明				
	方位			距	

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於嘉義縣義竹鄉台 19 線里程 98K+150 處，右轉行 100 公尺，義竹國中(岸腳村 59-2 號)車棚旁花圃內。