


水準點點位說明圖

點名	社子國小	標石號碼	水資 4	標石種類	士林石
TWD97 坐標	縱坐標：2775818.000		橫坐標：300745.000		
埋設日期	民國 72 年 10 月		埋設單位	經濟部水資局	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
095 年 09 月	3.13389	水利署	NB7836	2.61758	
096 年 10 月	3.13663	水利署	NB7836	2.61758	
099 年 10 月	3.13717	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	3.11549	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	3.13509	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	3.14616	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	3.13251	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	3.12337	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	PC 角	
	方位	10 度	距 1.48 公尺
2	說明	PC 邊	
	方位	310 度	距 0.88 公尺
3	說明	PC 角	
	方位	250 度	距 3.35 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台北市士林區延平北路六段 308 號社子國小大門進入右側花園內。