

水準點點位說明圖

點 名	光榮國小	標石號碼	NO. 29	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2586577.000		橫坐標：172977.000		
埋設日期	民國 86 年 05 月	埋設單位	嘉義縣政府		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 08 月	6.91089	水利署	BM9803S	24.86876	
104 年 08 月	6.89159	水利署	BM9803S	24.86876	
105 年 06 月	6.88355	水利署	BM9803S	24.86876	
106 年 06 月	6.87557	水利署	BM9803S	24.86876	
107 年 06 月	6.85273	水利署	BM9803S	24.86876	
108 年 06 月	6.83379	水利署	BM9803S	24.86876	
109 年 06 月	6.82748	水利署	BM9803S	24.86876	
110 年 06 月	6.81761	水利署	BM9803S	24.86876	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	屋角	
	方位	45 度	距 0.50 公尺
2	說明	速限標示牌	
	方位	200 度	距 9.00 公尺
3	說明	電力桿	
	方位	260 度	距 2.00 公尺



點位說明：點位於嘉義縣義竹鄉台 19 線里程 93K+550 處，光榮國小(東光村 64 號)牆角前人行道上。