


水準點點位說明圖

點 名	貴林國小	標石號碼	嘉 45	標石種類	石 椿
TWD97 坐標	縱坐標：2590939.000		橫坐標：169668.000		
埋設日期	民國 81 年 08 月	埋設單位	嘉義農專		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 08 月	3.23039	水利署	BM9803S	24.86876	
104 年 08 月	3.18675	水利署	BM9803S	24.86876	
105 年 06 月	3.17921	水利署	BM9803S	24.86876	
106 年 06 月	3.16673	水利署	BM9803S	24.86876	
107 年 06 月	3.13194	水利署	BM9803S	24.86876	
108 年 06 月	3.10920	水利署	BM9803S	24.86876	
109 年 06 月	3.09776	水利署	BM9803S	24.86876	
110 年 06 月	3.05875	水利署	BM9803S	24.86876	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	PC 角	
	方位	30 度	距 8.00 公尺
2	說明	PC 角	
	方位	120 度	距 5.60 公尺
3	說明	PC 角	
	方位	350 度	距 12.00 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於嘉義縣布袋鎮縣道 170 里程 7K+100 處，貴林國小(樹林里 82 號)內圍牆邊。