


水準點點位說明圖

點 名	下營國小大門	標石號碼	N010		標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2570107.000		橫坐標：174450.000			
埋設日期			埋設單位			
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註	
094 年 06 月	5.08154	水利署	內部 I085	26.65028		
096 年 10 月	5.06348	水利署	內部 I085	26.65028		
098 年 01 月	5.04685	水利署	內部 I085	26.65028		
099 年 08 月	5.02266	水利署	內部 I085	26.65028		
100 年 10 月	5.00953	水利署	內部 I085	26.65028		
103 年 09 月	4.98573	水利署	內部 I085	26.65028		
106 年 08 月	4.97090	水利署	內部 I085	26.65028		
108 年 05 月	4.95391	水利署	內部 I085	26.65028		

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	圍牆		
	方位	10 度	距	1.10 公尺
2	說明	門		
	方位	30 度	距	2.60 公尺
3	說明	門		
	方位	280 度	距	12.40 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市下營區下營國小(中山路二段 72 號)大門左側圍牆內。