

# 水準點點位說明圖

點 名	下營國小	標石號碼	SY110801	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2570030.000		橫坐標：174378.000		
埋設日期			埋設單位		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
094 年 06 月	4.81904	水利署	內部 I085	26.65028	
096 年 10 月	4.80785	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	4.79257	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	4.76846	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	4.75684	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	4.73740	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	4.72666	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	4.71207	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	觀測井	
	方位	170 度	距 3.30 公尺
2	說明	觀測井	
	方位	15 度	距 3.20 公尺
3	說明	圍牆	
	方位	270 度	距 5.10 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市下營區下營國小(中山路二段 72 號)後門右側圍牆內。