

## 水準點點位說明圖

點 名	下營國小	標石號碼	SZJ1081S	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2570012.000		橫坐標：174387.000		
埋設日期	民國 90 年 12 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
094 年 06 月	4.90092	水利署	內部 I085	26.65028	
096 年 10 月	4.87600	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	4.85805	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	4.83270	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	4.81935	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	4.79678	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	4.78421	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	4.76794	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖

1	說明	籃球場角	
	方位	260 度	距 4.80 公尺
2	說明	門柱	
	方位	15 度	距 5.20 公尺
3	說明	圍牆角	
	方位	80 度	距 3.60 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →

點位說明：點位於台南市下營區下營國小(中山路二段 72 號)大門左側觀測井旁。