

## 水準點點位說明圖

點 名	東和紡織大門	標石號碼	內部 1155	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2555900.000		橫坐標：180143.000		
埋設日期	民國 88 年 12 月	埋設單位	內政部		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
094 年 06 月	18.06621	水利署	內部 I085	26.65028	
096 年 10 月	18.09436	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	18.10490	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	18.10824	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	18.09566	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	18.11010	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	18.12951	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	18.13016	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	紅綠燈	
	方位	300 度	距 5.10 公尺
2	說明	分隔島	
	方位	50 度	距 0.50 公尺
3	說明	路燈	
	方位	130 度	距 4.80 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市新市區台 1 線里程 316K+200 處，宜進實業(大營里 2 號)大門口前之中央分隔島上。